# MJ45 シリース゛

# 通過時間計

# 取扱説明書



御使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 その後、大切に保管し必要なときお読み下さい。

# 御使用上の注意事項

本製品は精密機器ですので取り扱いには十分御注意ください。

- 1. 設置場所は下記の場所を避けて下さい。
  - ・直射日光があたる場所や周囲温度が-10~50℃の範囲を 越える場所
  - ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
  - ・相対湿度が 25~85%の範囲を越える場所や温度変化が ・水、油、薬品などの飛来がある場所 急激で結露するような場所
- 2. 各種アナログ出力機器との接続について
  - ノイズによる誤動作防止として次の対策をとって下さい。
- ・入力ラインに1芯シールド線を御使用下さい。
- ・入力ラインは高圧線や動力線との平行配線、同一電線管配線を避け、必ず単独配管とし、できるだけ短く配線して下さい。
- 3. 供給電源について

電源電圧は使用可能範囲内で御使用下さい。使用可能範囲外で使用しますと火災・感電・故障の原因となります。 電源に大きなノイズがのっている場合には、誤動作の原因になりますのでノイズカットトランスなどを御利用下さい。 また、頻繁な電源の ON/OFF は避けて下さい。

### □保証範囲

(1) この製品の保障期間は納入後1年間と致します。保障期間内に弊社の責による故障が生じた場合には、その機器の故 障部分の修理または交換を行います。

ただし、次に該当する場合にはこの保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ①お客様の不当な取り扱い、または使用による場合
- ②故障原因が納入品以外の事由による場合
- ③弊社以外の改造、または修理による場合
- ④その他、天災・災害・戦争などで弊社の責にない場合

なお、ここでいう保証は納入品単体の保証を意味し納入品の故障により誘発される災害はご容赦いただきます。

(2) この製品は、人命に関るような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計・ 製造されたものではありません。


# エラー表示

動作中や設定などに異常があれば以下のエラー表示します。

| 表示       | 原因                           | 解除方法                          |
|----------|------------------------------|-------------------------------|
| (表示値の占減) | <br> 表示範囲以上の表示になる計測結果となった場合。 | 表示範囲内に収まれば解除されます。             |
| (女小胆切点/) |                              | 各出力は実際の計測結果に従って出力します。         |
| (異常な表示)  | 計測が不可状能になっている場合              | 自動復帰して初期イニシャライズ処理後、計測を行います。   |
| (共吊な衣不)  |                              | なお、復帰しない場合は電源を再投入して下さい。       |
|          |                              | 電源を再投入しエラー表示を解除し計測を行う。        |
| Eror     | 内部記憶異常で設定データに異常があった場合。       | なお、パラメータ設定値が初期値に書き換えられている可能性が |
|          |                              | ありますのでパラメータ設定値の確認を行って下さい。     |

- ・振動、衝撃の激しい場所
- ・ラジエーションノイズの影響が考えられる場所


# 取付方法



防水パッキンを取付け、本体をパネルに前面から挿入します。

### 付属品

- ・防水パッキン(1個)
- •取扱説明書(本書)(1部)
- ・端子カバー(1個)
- ・単位シール(2種類各1枚)
- •取付具(2個1組)



取付具ねじ締付トルク 0.15N.m~0.3N.m

取付具を本体後部右上と左下の2箇所にそれぞれ取付けます。

- ①取付具のガイド部をケース左下コーナーまたは 右上コーナーに沿わせながらケースの取付穴に はめ込みます。
- ②後方へ引きながらネジを2箇所均等に締めつけて固定してください。


# ⚠注意

0.3N.m 以上で締めつけるとケースおよび 取付具が変形しますのでご注意ください。

# 端子配列および仕様

### ●端子配列

※端子⑨~18は各出力付に場合のみ付きます。 ※端子ねじ(M3.5)締付トルク:0.7N.m~0.9N.m



| NO | 名称      | 内容                                  |  |  |
|----|---------|-------------------------------------|--|--|
| 1  | IN. A   | 九信只/「▲ 1 九信只の配館」2 百余昭)              |  |  |
| 2  | IN. B   | 入力信号(「●入力信号の配線」3 頁参照)               |  |  |
| 3  | GND     | 入力 GND およびセンサー電源(ー)                 |  |  |
| 4  | S. PWR  | センサー供給用電源(標準仕様:+12V 100mA)          |  |  |
| 4  | S. FWR  | (オフ°ション -E: +24V 80mA -F: +5V 80mA) |  |  |
|    |         | CNT (コントロール)端子                      |  |  |
|    |         | 端子③と短絡間、ゼロ表示(リセット)します。              |  |  |
| 5  | CNT     | なお、比較出力ホールド機能をご使用の場合                |  |  |
|    |         | 「●上下限モードの内容および設定方法」                 |  |  |
|    |         | 6頁参照ください。                           |  |  |
| 6  | HOLD    | ホールド端子                              |  |  |
| 7  | + POWER | <br> 電源電圧                           |  |  |
| 8  | - FOWLK | 电源电压                                |  |  |
| 9  | (比較出力)  | 比較出力端子 (型番により指定)                    |  |  |
| 10 | A. COM  | アナログ出力コモン(ー)                        |  |  |
| 11 | A. OUT  | アナログ出力アウト(+)                        |  |  |
| 12 | T. A    | 通信出力 A(-)                           |  |  |
| 13 | T. B    | 通信出力 B(+)                           |  |  |
| 14 | _       | 比較出力端子 (型番により指定)                    |  |  |
|    | (比較出力)  |                                     |  |  |
| 18 |         | (●「比較出力端子仕様」3 頁参照)                  |  |  |


# ●定格仕様

| 電源電圧   | AC 電源タイプ:AC85V~264V 50/60Hz 共用                               |
|--------|--|
| 电冰电压   | DC 電源タイプ:DC11V~48V リップル率 5%以内                                |
| 消費電力   | 約 10VA(AC タイプ) 約 6W(DC タイプ)                                  |
| 使用周囲温度 | -10~50℃(ただし、氷結しないこと)   |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと)  |
| 保護構造   | IP65 (前面パネル部)  |
| 外形寸法   | $48^{\text{H}} \times 96^{\text{W}} \times 92^{\text{D}}$ mm |
| 質量     | 約 300g   |

# ⚠注意

- ・電源の投入/遮断は一気に行って下さい。
- ・電源再投入は10秒以上待機後に行って下さい。 もし頻繁な電源の入切が原因で消灯した場合、 電源再投入してください。これは過電流防止回 路が働いたためで異常ではありません。

### ●入力信号の配線



(注) 方形波パルス入力は IN.A または IN.B の 2 箇所に上記の通り センサー仕様に合せて配線して下さい。 なお、IN.A、IN.B 同時に配線しないで下さい。

### ●入力仕様

| タイプ゜ | 入力信号             | 応答速度                    | 入力レベル                                    | 入力インピーダンス                              |
|------|------------------|-------------------------|--|--|
| 1    | 方形波パルス           | 0. 001Hz<br>~<br>100kHz | HI:4-30V<br>L0:0-1.5V<br>※1              | 約 10kΩ<br>(端子①)<br>約 1.5kΩ ※2<br>(端子②) |
| 2    | AC タコシ゛ェネ        | 10Hz <b>∼</b><br>3kHz   | 0.8V~80VAC                               | 410K Ω                                 |
| 3    | マク゛ネチックセンサ<br>※3 | 0. 3Hz ~<br>30kHz       | 0. 3V <sup>P−P</sup> ~12V <sup>P−P</sup> | 210k Ω                                 |
| 4    | ライント゛ライハ゛ー       | 0. 001Hz<br>~<br>100kHz | HI:2-5V<br>L0:0-0.8V                     | 470Ω<br>(ターミネイト抵抗)                     |

確度:±0.003%rdg±1digit ただし、23℃±5℃とする。

- 応答速度は duty50%とする。
- ※1 応答速度 50kHz 以上の L0 い゙ルは TTL い゙ルとします。
- ※2 端子②の入力で NPN オープンコレクタ入力、2 線式センサーご使用の場合は以下の内容のものをご使用ください。

(メータ内部は12V 1.5kΩ で接続されています。)

ON 時: 残留電圧 3V 以下 負荷容量 7mA 以上

OFF 時:漏れ電流 2mA 以下

※3 OFF SET 電圧は OV~7V の範囲内とする。

# ⚠注意


- | 1. 入力信号のシールド線は、必ず、端子③(GND)へ配線 | して下さい。アースラインとは接続しないで下さい。
- 2. 入力に仕様外の信号入力を加えると破損します。
- ●外部制御端子(端子⑤; CNT 端子 端子⑥; HOLD 端子)
  - ・負論理入力 (無電圧入力) 最小 ON 巾:約 30msec ・オープンコレクタ (NPN) 入力する場合 (以下のものをご使用ください。)
  - ・ON 時、約 7.4mA 流れます。内部抵抗 1.5kΩ

ON 時: 残留電圧 3V 以下 0

0FF 時:漏れ電流 1.4mA 以下

## ●出力端子

### 口比較出力端子仕様(型番により指定)



### ロリニア出力端子仕様

端子⑩ (一)、端子⑪ (+) に配線してください。 パラメータ L1、L2 で出力時の表示値を設定します。

| アイソレーション |        | 入力信号            | 号/電源/   | 各出力と統  | <b>色縁</b> |  |
|----------|--------|-----------------|---------|--------|-----------|--|
| 変換対象     |        | サンプリングデータまたは表示値 |         |        |           |  |
| 分解能      |        | 約 1/40000       |         |        |           |  |
| 出力信号     | 0-5VDC | 1-5VDC          | 0-10VDC | ±10VDC | 4-20mA    |  |
| 負荷抵抗     |        | 5K 9            | Ω 以上    |        | 500Ω以下    |  |

注:リニア出力のシールド線は端子⑩へ配線して下さい。

| 設定範囲       | 0~99999                        |
|------------|--------------------------------|
| 出力方式       | 常時比較方式                         |
| 出力形態       | 保持出力                           |
| 出力遅延時間     | 0.1sec~99.9 秒 (パラメータ A3 で設定)   |
| 出力応答時間     | 22msec 以下(高速出力選択)              |
| 山刀心合时间     | (リレー出力は+10msec)                |
| リレー出力      | 接点容量(抵抗負荷)                     |
| ур шл      | AC250V 0.5A AC125V 1A DC30V 1A |
| フォトモスリレー出力 | AC/DC250V 100mA か抵抗 35Ω        |
|            | NPN オープンコレクタ出力                 |
| トランジスタ出力   | 残留電圧:1.5V 最大負荷電圧:30V           |
|            | 最大負荷電流:50mA                    |

### 口通信出力端子


端子⑫(一)、端子⑬(+)に配線してください。

※通信手順など詳細は、別途「通信出力 取扱説明書」参照。

# 機能説明

MJ45 シリーズは通過時間計(J)と回転・速度計(r)との機能の切替が可能です。 使用目的に合わせて選択ください。なお、出荷時の設定は通過時間計になっています。

| Ī | 機能 | 通過時間計(J)   | 回転計・速度計(r) ※                   |
|---|----|--|--------------------------------|
|   | 動作 | 表示値は入力信号に反比例。<br>原理的に停止時は∞ (無限大)、高<br>速時は0(ゼロ)表示に向います。 | 表示値は入力信号に比例。<br>停止時は0(ゼロ)表示する。 |
|   | 単位 | 「分一秒」「時一分」など。  | 「rpm」「m/min」など。                |




### (備考)

本メータは通過時間計の場合、停止時はゼロ、高速時は1になります。 (高速時はゼロにはなりません。)

また、低速時の表示値が 5 桁最大表示を超える入力であってもエラー表示などしません。

なお、低速時の不要に大きい表示はパラメータ 11 のセットゼロをご使用ください。セットゼロは設定した数値以上を強制的にゼロにする機能です。

# 前面わ説明



| NO  | 記号            | 内容  |
|-----|---------------|---|
| 1   | HOLD ランフ°     | ホールド表示時に点灯します。  |
| 2   | t-ド (MODE) キ- | パラメータ設定を行います。3秒間押すとパラメータ設定状態になります。                            |
|     |               | ※MODE キーを押しながら電源を投入するとテストモードが起動します。MODE キーを 3 秒間押すと通常状態に戻ります。 |
| 3   | ↑ (UP) ‡-     | パラメータ設定状態またはコンパレータ設定状態で、数値アップさせる場合に用いる。押し続けるとアップ速度が増します。      |
| 4   | ↓ (DOWN) ‡-   | パラメータ設定状態またはコンパレータ設定状態で、数値ダウンさせる場合に用いる。押し続けるとダウン速度が増します。      |
| (5) | セット (SET) キー  | パラメータ設定値またはコンパレータ設定値の変更を内部メモリに記憶させます。                         |
| 6   | AL1 ‡-        | AL1 の設定および確認を行います。AL1 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |
| 7   | AL2 ‡-        | AL2 の設定および確認を行います。AL2 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |
| 8   | AL3 +-        | AL3 の設定および確認を行います。AL3 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |
| 9   | AL4 +-        | AL4 の設定および確認を行います。AL4 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |

# 各種設定の操作方法

# ●パラメータ設定方法

### 以下の手順は通過時間計の場合ですが回転・速度計の場合もこれに準じます。

手順①→②→の順にパラメータ 1~Pr まで設定します。

| 手順  | キー操作             | 表示および内容  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|
| 1   | MODE<br>3秒間押す    | (NO点滅) <u> 1 - 1 -</u><br>パ <sup>°</sup> ラメータ1のNO表示(パ <sup>°</sup> ラメータ設定開始) |  |  |
| 2   | SET<br>1回押す      | (最下位桁点滅) 1 1 ハプラメータ1の設定値表示   |  |  |
| 3   | SET<br>1回押す      | (NO点滅) <u> 2 -</u><br>パラメータ1設定完了。パラメータ2のNO表示。                                |  |  |
| 4   | SET<br>1回押す      | (最下位桁点滅) 99-59<br>パラメータ2の設定値表示   |  |  |
| (5) | SET<br>1回押す      | (NO点滅) - 3 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1                               |  |  |
| 6   | SET<br>1回押す      | (最下位桁点滅) 1 0 0 0 0 n°ラメータ3の設定値表示   |  |  |
| 7   | ↑および↓<br>任意に変更   | <例>12.34に変更 1 2 3 4 まず数値設定   |  |  |
| 8   | SET<br>1回押す      | (小数点点滅) 1234.  |  |  |
| 9   | ↑および↓<br>任意に変更   | 1 2. 3 4 次に小数点移動   |  |  |
| 10  | SET<br>1回押す      | (NO点滅) <u> 4 -</u><br>パラメータ3設定完了。パラメータ4のNO表示。                                |  |  |
| *   | 手順⑤~⑩を<br>定し、設定終 | を繰り返し、順次、最終パラメータPrまで設<br>冬了。   |  |  |

- 〈注 1〉左記操作方法の⑧⑨はパラメータ 3,4 のみで可能。 数値設定した後、小数点位置を設定します。

### 〇パラメータ設定について

- 1. パラメータ NO 表示状態(- 1 など)で↑および↓で任意の パラメータへ移動できます。どのパラメータでも先送、逆戻ができます。
- 2. **MODE** を押すと、どのタイミングでも計測状態に戻ります。 このとき、**SET** を押したところまで入力完了となります。
- 3. 60 秒間設定変更がないと計測状態に戻ります。 このときも、SET を押したところまで入力完了となります。
- 4. パラメータ設定中であっても計測は行われているので計測中に 設定変更しても、アナログ出力など各特殊機能は動作します。 **SET**を押して設定完了後、新しい設定で動作します。
- 5. キープロテクト(パラメータ Pr) ON の場合、パラメータの設定値を表示しても 設定変更は出来ません。設定変更する場合は、まず、キープロテクト を OFF にした後に設定変更を行ってください。

設定値の変更は SET を押して完了となります。

# ●比較出力値設定方法および確認方法 (比較出力付の場合のみ)

### 〇比較出力値の設定方法

下記に AL1 の設定手順を記します。

| 手順 | キ操作                 | 表示および内容                             |  |  |
|----|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1  | <b>AL1</b><br>3秒間押す | (最下位桁点滅) [ 0] AL1設定値表示(AL1ランプ 早い点滅) |  |  |
| 2  | ↑および↓<br>任意に変更      | <例>100に変更 1 0 0                     |  |  |
| 3  | SET<br>1回押す         | 設定終了。計測表示に戻ります。                     |  |  |

- <注 1>AL2, AL3, AL4 についても同様です。例えば、AL2 の場合は AL2 を 3 秒間押して設定変更します。
- 〈注 2〉コンパレータ設定値はパラメータ 2 で設定した小数点位置で設定されます。(回転計・速度計の場合はパラメータ 5)
- 〈注3〉設定中にMODEを押すと計測値に戻ります。

### 〇比較出力値の確認方法

下記に AL1 の設定手順を記します。

| 手順 | キ操作                 | 表示および内容                        |  |  |
|----|---------------------|--------------------------------|--|--|
| 1  | <b>AL1</b><br>1回押す  | AL1設定値表示   0     (AL1ランプ 遅い点滅) |  |  |
| 2  | <b>MODE</b><br>1回押す | 設定確認終了。計測表示に戻ります。              |  |  |

- <注 1>AL2, AL3, AL4 についても同様です。例えば、AL2 の場合は AL2 を 1 回押してください。
- 〈注 2〉コンパレータ設定値はパラメータ 2 で設定した小数点位置で設定されます。(回転計・速度計の場合はパラメータ 5)
- 〈注3〉設定値表示中にMODE またはAL1 を押すと計測値に戻る。

### ●上下限モードの内容および設定方法

(比較出力付の場合のみ) (注)口内、1~4 (「A1-1」は AL1 の設定値の意味)

| 上下限モードパラメータ |          | 内容説明  | 設定範囲    |
|-------------|----------|---|---------|
| A □ - 1     | 上下限出力設定  | H:上限出力(計測値≧設定値 で出力)<br>L:下限出力(計測値≦設定値 で出力)<br>oFF:出力休止<br>(注)通過時間計の場合のみゼロ<br>表示時、上限出力 ON し、下限<br>出力は OFF となります。 | H/L/oFF |
| A □ - 2     | 比較出力ホールド | oFF: (通常動作)<br>on: 比較出力ホールドあり   | oFF/on  |

AL1~AL4 の比較出力の内容を設定します。 AL1~AL4 のそれぞれについて設定が可能です。

※出荷時の設定値は以下の通りです。

MJ45□-5: AL1 側: A1-1=H(上限出力)、A1-2=oFF

MJ45□-6/-2: AL1 側: A1-1=H(上限出力)、A1-2=oFF

AL3 側: A3-1=L(下限出力)、A3-2=oFF

AL2 側: A2-1=L(下限出力)、A2-2=oFF

AL2 側: A2-1=L(下限出力)、A2-2=oFF AL4 側: A4-1=L (下限出力)、A4-2=oFF

### ■比較出力ホールド機能(CNT 端子;端子⑤)

GND(端子③)と短絡間、一度でも比較出力領域に達した場合、比較出力領域をはずれても比較出力を出し続けます。 短絡解除で通常の比較出力動作に戻ります。AL1~AL4 それぞれ個別に設定が可能。

AL1~4 (アラーム 1~4) の上下限設定モードのパラメータ 2 (比較出力ホールド) が「ON」に設定された AL1~4 に付いて動作します。 なお、このとき、1 つでも「ON」に設定された AL1~4 があれば CNT 端子のピロ表示は動作しません。

### **〇上下限モードの設定方法** 設定内容は以下の通りです。

| 手順  | キ操作 しんりょうしん       | 表示および内容                                       |  |  |
|-----|-------------------|---|--|--|
| 1   | AL1+MODE<br>同時に押す | (最下位桁点滅) [A 1 - 1]<br>[A1-1]の表示(AL1上下限モート・開始) |  |  |
| 2   | SET<br>1回押す       | (設定値点滅) H<br>[A1-1]の設定値表示                     |  |  |
| 3   | ↑および↓<br>任意に変更    | (設定値点滅) L L (例)下限出力(L)に変更                     |  |  |
| 4   | SET<br>1回押す       | (最下位桁点滅)                                      |  |  |
| (5) | SET<br>1回押す       | (設定値点滅) oFFF<br>[A1-2]の設定値表示                  |  |  |
| 6   | ↑および↓<br>任意に変更    | (設定値点滅) on con (                              |  |  |
| 7   | SET<br>1回押す       | 設定終了。計測表示に戻ります。                               |  |  |

左記は AL1 の場合で、AL2~AL4 についてもこれに準じます。 AL2 の場合は、手順①で(AL2+MODE)同時押しで AL2 上下限モード を開始します。

〈注 1〉手順①の同時押しのタイミングは先に MODE を押して AL1 を押して ください。

MODE のみを3秒以上押すとパラメータ設定状態になり、AL1 を先に 押すとAL1の比較出力設定値を表示しますのでご注意下さい。 〈注 2〉設定中に MODE を押すと計測値に戻ります。

設定値の変更は SET を押して完了となります。

# 通過時間計と回転・速度計の機能切替方法

手順①→②→の順に設定します。

|    | 1 //K @ 47 //K 1 - K / C O O 7 % |   |  |  |  |
|----|----------------------------------|---|--|--|--|
| 手順 | キー操作                             | 表示および内容   |  |  |  |
| 1  | MODE<br>3秒間押す                    | (NO点滅) <u> 1 - 1 -</u> ハ <sup>°</sup> ラメータ1のNO表示(ハ <sup>°</sup> ラメータ設定開始) |  |  |  |
| 2  | ↓<br>3秒間押す                       | ファンクションパ <sup>°</sup> ラメータの表示   |  |  |  |
| 3  | SET<br>1回押す                      | (最下位桁点滅) J<br>設定値を表示  |  |  |  |
| 4  | <b>↑および↓</b><br>任意に変更            | <例>[r]に変更   |  |  |  |
| 5  | SET<br>1回押す                      | 計測表示に戻る   |  |  |  |

ファンクションパラメータの設定値は以下の通りです。 なお、出荷時の設定は「J」(通過時間計)となっております。

| ファンクションパラメータ設定値 | 内容         |
|-----------------|------------|
| ٦١٦             | 通過時間計の場合   |
| ۲۲J             | 回転計・速度計の場合 |

上記例の場合、手順⑤は、パラメータ設定項目が変わり、回転計・速度計として動作します。

# パラメータ一覧表

- 表示および出力に関する数値をパラメータに設定します。前面キーでパラメータを設定し内部に記憶します。
- (注)機種により表示されないパラメータ項目があります。なお、常に最終パラメータはパラメータ Pr(キープロテクト)となります。
  - ①パラメータ A1~A4 は比較出力付の場合のみ設定可能。 ②パラメータ L1~L3 はリニア出力付の場合のみ設定可能。

# □ J:通過時間計の場合(出荷時は通過時間計に設定されています。)

|       | パラメータ名称          | 内容説明  | 設定範囲<br>([]内:出荷時の設定値)        |  |  |
|-------|------------------|---|------------------------------|--|--|
|       |                  | 使用するセンサーなどの最大出力周波数やノイズの影響に応じて入力スピード(感度)を調                                   |                              |  |  |
| 1-    | I                | 整。詳細は「●入力スピード(パラメータ 1) の設定に付いて」参照。  | 1/2/3/4[※1]                  |  |  |
|       |                  | 表示値およびコンパ゚レータ値の小数点位置を設定。<br>60 進法(時間表示)、10 進法表示を小数点位置で設定します。                |                              |  |  |
|       |                  | 設定値 表示範囲 最大表示   |                              |  |  |
|       |                  | 99-59 0-00~99-59 99 分 59 秒または 99 時間 59 分                                    | 99-59/9. 59. 59/999. 59      |  |  |
| 2-    | 小数点位置            | 9. 59. 59 0. 00. 00~9. 59. 59 9 時間 59 分 59 秒                                | 0/0. 0/0. 00/0. 000/0. 0000  |  |  |
|       |                  | 999. 59 999. 59 999 分 59 秒または 999 時間 59 分                                   | [99–59]                      |  |  |
|       |                  | ※0. 0/0. 00/0. 000/0. 0000 も同様  |                              |  |  |
|       |                  | ※0 0~99999 秒または分または時間   |                              |  |  |
|       |                  | (単に小数点をつけるのみ)   |                              |  |  |
| 3-    | 掛算係数(m)          | 表示値の換算(スケーリング)を行います。  | 0.0001~99999[1000]           |  |  |
| 4-    | 割算係数(n)          | (m)×(D)   | 0.0001~99999[1]              |  |  |
| 5-    | 掛算係数(D)          | 内部演算式:表示値= <u>(***)^ (と)</u> ※入力信号は周波数(Hz)となります<br>  入力信号×(n)               | 1~99999[60]                  |  |  |
| 6-    | 表示周期             | 表示値の表示切替時間を設定。単位(秒)。設定した時間の平均値表示となります。                                      | 0. 1/0. 2/0. 5/1/2/3/4/5[1]  |  |  |
| 7-    | 移動平均             | 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位(回)応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1 回の場合は移動平均なし。           | 1~10[1]                      |  |  |
| 8-    | ゼロリセット時間         | 表示値をゼロリセットする時間を設定。(演算待機時間)  | 1~1000[1]                    |  |  |
| 9-    | ゼロ固定             | 「5」:5 の倍数表示。「10」:10 の倍数表示。(最下位析ゼロ固定表示)                                      | oFF/5/10[oFF]                |  |  |
|       |                  | HOLD 端子(NO. ⑥)の機能を選択します。  | oFF/1/2/3/4/                 |  |  |
| -10-  | ホールド機能           | 1/11/21:表示値ホールド 2/12/22:最大値ホールド   | 11/12/13/14/                 |  |  |
|       |                  | 3/13/23:最小値ホールド 4/14/24:変動巾(P-P)ホールド  | 21/22/23/24[oFF]             |  |  |
|       |                  | 不必要に大きい数値を表示する事を防ぐため最大表示値を設定します。  | FF // 00000 F FF7            |  |  |
| -11-  |                  | 設定した数値より大きい表示値をゼロ表示します。   | oFF/1~99999[oFF]             |  |  |
| _A1_  |                  | 設定は 10 進法で設定。(10 分は 600 と設定。) なお、小数点を無視した数値で設定。<br>比較出力のヒステリシスを設定。          | oFF/2~9999[oFF]              |  |  |
| - A I | LX) 7/X          | 電源投入時の比較出力禁止を設定   | 011/23999[011]               |  |  |
|       |                  | oFF:機能なし  |                              |  |  |
|       |                  | し∶停止時の出力禁止  | FF // /0F0                   |  |  |
|       |                  | 電源投入時のゼロ表示で上限出力を出力禁止します。電源投入後は最初にゼロ   | oFF/L/SEC                    |  |  |
| -A2-  | パワ−0N 禁止         | 以外の数値になった地点より通常動作に戻ります。   | →「SEC」の場合                    |  |  |
|       |                  | なお、CNT 端子⑤と GND 端子③を短絡すると、電源投入時と同様の効果が得られ                                   | 0. 1 <b>∼</b> 99. 9<br>[oFF] |  |  |
|       |                  | ます。(ただし、比較出力ホールド動作時は無効。)  | [OI1]                        |  |  |
|       |                  | SEC:設定した時間、出力を禁止  |                              |  |  |
| 40    | .1. 1 1077 - 100 | SEC 選択後、禁止時間 0.1~99. 9sec を設定。対象は全ての比較出力。                                   | FF /0 .1 .00 .0 . FF]        |  |  |
| _     | 出力遅延時間           | 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec)   | oFF/0. 1~99. 9[oFF]          |  |  |
|       | 比較出力応答時間         | H: 高速 (サンプリングデータ 10msec が対象) L: 表示周期 (パラメータ 6 の表示周期に従う) リニア最大出力時の表示値を設定します。 | H/L[L]                       |  |  |
| -L1-  | リニア出力上限値         | 小数点を無視した数値で設定し、分秒表示などの場合も 10 進法で設定します。                                      | 1~99999[60]                  |  |  |
|       |                  | リニア最小出力時の表示値を設定。  | 4 00000 50007                |  |  |
| -L2-  | リニア出力下限値         | 小数点を無視した数値で設定し、分秒表示などの場合も 10 進法で設定します。                                      | 1~99999[300]                 |  |  |
| -L3-  | リニア出力応答時間        | H: 高速 (サンプ リング データ 10msec が対象) L: 表示周期 (パラメータ 6 の表示周期に従う)                   | H/L[H]                       |  |  |
|       |                  | パラメータ設定およびオートスケーリングを禁止します。oFF:キープロテクトなし on :キープロテクトあり                       | oFF/on                       |  |  |
| -Pr-  | キーフ゜ロテクト         | ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。   | on→A/P                       |  |  |
|       |                  | A:全設定禁止 P:比較出力値のみ設定変更可能   | [oFF]                        |  |  |

<sup>※1 「●</sup>入力スピード(パラメータ 1) の設定に付いて」参照。

# □r:回転計·速度計の場合

| ハ 7 3 - 9 名称  | 設定範囲<br>出荷時の設定値)<br>1/2/3/4[※1]<br>0.0001~99999[1]<br>1~99999[1]<br>0/0.0/0.0000.000<br>/0.0000[0]<br>0.5/1/2/3/4/5[1]<br>1~1000[1]<br>FF/1~99999[oFF] |
|---|--|
| 1- 入力スピ-ドフィルタ 使用するセンサーなどの最大出力周波数や/イズの影響に応じて入力スピード(感度)を調整。詳細は「●入力スピード (パラメータ 1) の設定に付いて」参照。 表示値の換算 (スケーリング)を行います。 (ハー3- 掛算係数 (k) 内部演算式:表示値=入力周波数× (m)×(k) (n) ※入力周波数の単位は(Hz)。 (ハー4- 割算係数 (n) 表示値およびコンパレータ値の小数点位置を設定。なお、単に小数点を点灯する位置を指定するものとする。5- 小数点位置 表示値の表示切替時間を設定。単位 (秒)。設定した時間の平均値表示となります。 (ハースーを動平均 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位 (回) 応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1 回の場合は移動平均なし。8- ゼロリセット時間 表示値をゼロリセットする時間を設定。(演算待機時間)                                   | 1/2/3/4[%1] 0.0001~99999[1] 1~99999[1] 0.0001~99999[1] 0/0.0/0.00/0.000 /0.0000[0] 0.5/1/2/3/4/5[1] 1~10[1]  |
| 1- 人力スヒ -ト フイルタ 整。詳細は「●入力スピード (パラメータ 1) の設定に付いて」参照。2- 掛算係数 (m) 表示値の換算 (スケーリング) を行います。 (のお演算式:表示値=入力周波数× (m)×(k) (n) ※入力周波数の単位は(Hz)。 (のお演算式:表示値=入力周波数× (m)×(k) (n) (のかお点位置を設定。 (のおよびコンパレータ値の小数点位置を設定。 (のおよびョンパレータ値の小数点位置を設定。 (のおよびョンパレータ値の小数点位置を指定するものとする。 (のおよびョンパレータ値の小数点位置を指定するものとする。 (のおよぶにの表示切替時間を設定。単位 (か)。設定した時間の平均値表示となります。 (のは、1/0.2/0・表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位 (回) 応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。 (演算待機時間) お完した数値以下する時間を設定。(演算待機時間) | 0.0001~99999[1] 1~99999[1] 0.0001~99999[1] 0/0.0/0.00/0.000 /0.0000[0] 0.5/1/2/3/4/5[1] 1~10[1]  |
| 2- 掛算係数 (m) 表示値の換算 (スケーリンヴ) を行います。3- 掛算係数 (k) 内部演算式: 表示値=入力周波数× (m)×(k) (n) ※入力周波数の単位は (Hz)。4- 割算係数 (n) 表示値およびコンパレータ値の小数点位置を設定。5- 小数点位置 表示値およびコンパレータ値の小数点位置を設定。6- 表示周期 表示値の表示切替時間を設定。単位 (秒)。設定した時間の平均値表示となります。 0.1/0.2/07- 移動平均 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位 (回) 応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1 回の場合は移動平均なし。8- ゼロリセット時間 表示値をゼロリセットする時間を設定。(演算待機時間)   | 1~99999 [1] 0. 0001~99999 [1] 0/0. 0/0. 0/0. 000   |
| 3- 掛算係数(k)4- 割算係数(n) 5- 小数点位置  表示値およびコンパ・レータ値の小数点位置を設定。 なお、単に小数点を点灯する位置を指定するものとする。6- 表示周期  表示値の表示切替時間を設定。単位(秒)。設定した時間の平均値表示となります。7- 移動平均  表示値をt・可とりたるよい。8- t・可とりト時間  表示値をt・可とりよるとは表示となりますが、安定した表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。8- t・可とりト時間  表示値をt・可とり下する時間を設定。(演算待機時間)   | 1~99999 [1] 0. 0001~99999 [1] 0/0. 0/0. 0/0. 000   |
| 4- 割算係数(n)  | 0/0. 0/0. 00/0. 000<br>/0. 0000[0]<br>0. 5/1/2/3/4/5[1]<br>1~10[1]<br>1~1000[1]  |
| 5- 小数点位置 表示値およびコンパレータ値の小数点位置を設定。 なお、単に小数点を点灯する位置を指定するものとする。6- 表示周期 表示値の表示切替時間を設定。単位(秒)。設定した時間の平均値表示となります。 0.1/0.2/07- 移動平均 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位(回)応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。8- ゼロリセット時間 表示値をゼロリセットする時間を設定。(演算待機時間)   | 0/0. 0/0. 00/0. 000<br>/0. 0000[0]<br>0. 5/1/2/3/4/5[1]<br>1~10[1]<br>1~1000[1]  |
| 5- 小数点位直 なお、単に小数点を点灯する位置を指定するものとする。6- 表示周期 表示値の表示切替時間を設定。単位(秒)。設定した時間の平均値表示となります。 0.1/0.2/07- 移動平均 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位(回)応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。8- ゼ叩セット時間 表示値をゼ叩セットする時間を設定。(演算待機時間)   | /0.0000[0]<br>/0.5/1/2/3/4/5[1]<br>1~10[1]<br>1~1000[1]  |
| 6- 表示周期 表示値の表示切替時間を設定。単位(秒)。設定した時間の平均値表示となります。 0.1/0.2/0<br>7- 移動平均 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位(回)応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。 表示値をも、可というでは、まま、出れましたが、まま、出れます。など、まま、出れましたが、まま、出れます。   | 0.5/1/2/3/4/5[1]<br>1~10[1]<br>1~1000[1]   |
| 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位(回)応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。8- ゼロリセット時間 表示値をゼロリセットする時間を設定。(演算待機時間)  | 1~10[1]  |
| /- 移動平均 た表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。8- ゼロリセット時間 表示値をゼロリセットする時間を設定。(演算待機時間)  | 1~1000[1]  |
| 8- ゼロリセット時間 表示値をゼロリセットする時間を設定。(演算待機時間)  |  |
| の は、は、  | FF/1~99999[oFF]  |
|   |  |
| ┃────────────────────────────────────   | ,  |
| HOLD 端子(NO. ⑥)の機能を選択します。  | oFF/1/2/3/4/   |
| -10-   ホールド機能 1/11/21:表示値ホールド 2/12/22:最大値ホールド   | 11/12/13/14/   |
| 3/13/23:最小値ホールド 4/14/24:変動巾(P-P)ホールド  | 21/22/23/24[oFF]   |
| 減速状態で次の入力を予測して徐々に表示値を下げます。表示値は次のパルスをゼロリセ  | oFF/on[oFF]  |
| プト時間で設定した間、保持せず予測演算しながらぜ口に近づきます。(1Hz 以下で動作)   | OFF/ONLOFF]  |
| 「5」:5 の倍数表示。  |  |
| -12-  ゼロ固定 「10」: 10 の倍数表示。(最下位析ゼロ固定表示) of   | FF/5/10/100[oFF]   |
| 「100」: 100 の倍数表示。(最下位 1, 2 桁t* ロ固定表示)   |  |
| -A1-   ヒステリシス   比較出力のヒステリシスを設定。 (   | oFF/2~9999[oFF]  |
| 電源投入時の比較出力禁止を設定   |  |
| oFF:機能なし  |  |
| L:下限出力の禁止   | oFF/L/SEC  |
| 電源投入後、初めて下限出力 0FF 領域になった時以後、通常動作に戻ります。  | →「SEC」の場合  |
| 対象は下限出力のみ。なお、CNT 端子⑤と GND 端子③を短絡すると、電源投入時   | 0. 1 <b>~</b> 99. 9  |
| と同様の効果が得られます。(なお、比較出力ホールド動作時は無効。)   | [oFF]  |
| SEC:設定した時間、出力を禁止  |  |
| SEC 選択後、禁止時間 0.1~99.9sec を設定。対象は全ての比較出力。  |  |
|   | F/0.1~99.9[oFF]  |
| -A4- 比較出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う)   | H/L[L]   |
|   | 999~99999[1000]  |
| -L2- リニ7出力下限値 リニ7最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -  | -19999~99999[0]  |
| -L3- リニ7出力応答時間 H: 高速 (サンプ リンク デ-タ 10msec が対象) L: 表示周期 (パラメータ 6 の表示周期に従う)  | H/L[H]   |
| パラメータ設定およびオートスケーリングを禁止します。oFF:キープロテクトなし on :キープロテクトあり   | oFF/on   |
| -Pr-キープロテクト     ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。   | on→A/P   |
| A:全設定禁止 P:比較出力値のみ設定変更可能   | [oFF]  |

※1 「●入力スピード(パラメータ1) の設定に付いて」参照。

# ●入力スピード(パラメータ1) の設定に付いて

パラメータ1の設定により最大入力スピードの変更が可能です。以下の表は設定値と最大入力周波数の関係です。

通常、出荷時の設定(①参照)で計測を行い、計測する最大周波数やノイズなどの影響などで表示値にちらつきがある場合は設定値をこの大小関係(②参照)で変更して下さい。

なお、以下の最大周波数は安定した信号レベルで計測可能な最大周波数です。(最大周波数に巾がありますので目安にして下さい。)

| 型式                     | MJ45□1          | MJ45□2          | MJ45□3          | MJ45□4          |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        | (方形波パルス)        | (AC タコシ゛ェネ)     | (マク゛ネチックセンサー)   | (ライント゛ライハ゛)     |
| パラメータ 1=[1]または[2]      | max 30Hz ※      | max 30Hz        | max 30Hz        | max 30Hz        |
| パ ラメータ 1 = [3]         | max 10kHz       | max 3kHz        | max 10kHz       | max 10kHz       |
| ハ° ラメータ 1 <b>=</b> [4] | max100kHz       | max 3kHz        | max 30kHz       | max100kHz       |
| ①出荷時の設定                | [3]             | [3]             | [3]             | [4]             |
| ②大小関係                  | [4]>[3]>[2]=[1] | [4]=[3]>[2]=[1] | [4]>[3]>[2]=[1] | [4]>[3]>[2]=[1] |

※接点入力の場合は[1]または[2]を設定してください。

### ●ホールド機能(パラメータ 10) の設定に付いて

ホールド端子(端子⑥)と端子③(GND)との短絡の間の動作します。設定により機能・動作が変わります。

| 設定値     | 名称           | 内容                         |
|---------|--------------|----------------------------|
| 1/11/21 | 表示値ホールド      | 動作時の表示値を保持します。             |
| 2/12/22 | 最大値ホールド      | 動作時以降の最大表示値を更新します。         |
| 3/13/23 | 最小値ホールド      | 動作時以降の最小表示値を更新します。         |
| 4/14/24 | 変動巾(P-P)ホールド | 動作時以降の(最大表示値-最小表示値)を更新します。 |

| 設定値            | 動作  |
|----------------|---|
| 1/2/2/4        | 端子⑥(HOLD)と端子③(GND)との短絡の間、常にホールドデータを表示し HOLD ランプが点灯します。OFF 時、現在表示に戻る。<br>1/2/3/4 : 出力(比較・リニア)対象は現在計測データ。(ホールド表示とは無関係)  |
| 1/2/3/4        | 端子⑥(HOLD)と端子③(GND)との短絡の間、常にホールドデータを表示し HOLD ランプが点灯します。OFF 時、現在表示に戻る。 1/2/3/4 : 出力(比較・リニア)対象は現在計測データ。(ホールド表示とは無関係) 11/12/13/14: 出力(比較・リニア)対象はホールド表示値。 端子⑥(HOLD)と端子③(GND)との短絡の間、内部にホールドデータを記憶し、メータ前面の SET キーを押すとホールドデータを表示し(HOLD) |
| 11/12/13/14    | 11/12/13/14:出力(比較・リニア)対象はホールド表示値。   |
|                | 端子⑥(HOLD)と端子③(GND)との短絡の間、内部にホールドデータを記憶し、メータ前面の SET キーを押すとホールドデータを表示し(HOLD)  |
| 01 /00 /00 /04 | ランプ点灯)、再度 SET キーを押すと計測表示に戻ります。ホールドデータのリセットは短絡 OFF で行います。  |
| 21/22/23/24    | 出力(比較・リニア)対象は現在計測データとなります。(ホールド表示とは無関係)   |
|                | 常に現在計測値を表示し、任意に最大値などのホールドデータを呼び出せます。  |

### ●リニア出力 (パラメータ L1、L2) の設定に付いて


### □J: 通過時間計の場合

リニア出力に関係するパラメータは L1, L2, L3 です。出荷時の設定は 4-20mA 出力の場合、5-00~1-00 で 4-20mA 出力で L1=60 (1-00)、 L2=300 (5-00) このとき、1-00 以下は 20mA となります。5-00 で 4mA になります。

#### 口セ゚ロ表示の場合の出力に付いて


ゼロ表示は停止時のみで、速度が遅くなり表示値が大きくなって停止した時にゼロになります。

パラメータ L1、L2 ともに設定範囲が 1 以上で 0 設定不可になっています。設定値 1 は最高速時の表示値で、ゼロは停止時のことで原理的には通過時間∞(無限大)のことであり出力不定領域としているため 0 設定不可にしています。



通過時間が大きくなるに従いリニア出力を大きくする


通過時間が小さくなるに従いリニア出力を大きくする (高速になるに従いリニア出力を大きくする場合) 例えば、10-00~0-01 で 4mA~20mA 出力する場合 (L1=1 L2=600 :10 進法で設定します。) ※10-00 以上、および停止のゼロで 20mA になります。



〈備考〉通常、必要な表示範囲でのリニア出力を設定することをお勧めします。(例えば、1-00~11-00 で 4-20mA 出力など。)なお、セットゼロ領域のゼロ表示は停止時のゼロと同様となります。

## □r:回転計·速度計の場合

出荷時の設定は 4-20mA 出力の場合、0~1000 で 4-20mA 出力になります。 例えば、表示値 0~1000 で 4-20mA 出力の場合、パラメータ L1=1000、パラメータ L2=0 と設定します。



# オートスケーリング (パラメータ設定数値がわからない場合および微調整)

### □J: 通過時間計の場合

スケーリングに必要な数値はパラメータ 3~5で設定します。

オートスケーリングは希望の数値になるようにパラメータ 3~5 を自動で設定するものです。

#### ·使用条件

- 1. ゼロ表示以外で操作(実際に信号を入力してください。)
- 2.100kHz>実行時の入力周波数>0Hz
- 3. パラメータ Pr=oFF

ストップウォッチなどで測定した通過時間をメーターに打ち込むだけで、回転数に応じた通過時間を表示します。

まず、信号を入力して 0-00 以外の数値が表示されたらオートスケーリングを実行してください。

なお、出荷時のパラメータ設定値では、1000Hz 入力で 1-00 (1 分 00 秒または 1 時 00 分)表示になります。

(注)0-00 は入力無の状態で、停止以外で0-00 が表示される場合は、配線および信号発生源(センサーやインバータなど)を確認してください。

| 手順 | キ操作 しんりょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい | 表示および内容                    |
|----|---|----------------------------|
| 1  | 計測を行い、  | 3-48表示を4-00表示に変更する場合       |
| 2  | ↑<br>3秒間押す                                      | (最下位桁点滅) 3 - 4 8           |
| 3  | ↑および↓<br>任意に変更                                  | (最下位桁点滅) 4 - 0 0 0 4-00に変更 |
| 4  | SET<br>1回押す                                     |                            |

実行後、パラメータに以下の値が自動設定されます。

| ハ゜ラメータ NO | 名称                  | 設定値     |
|-----------|---------------------|---------|
| 3-        | 掛算計数: 実行時の入力周波数(Hz) | 1440. 0 |
| 4-        | 割算計数:「1」を自動設定       | 1       |
| 5-        | 掛算計数:変更した表示値        | 240     |

- ※1. スケーリングのみ本操作で行えますが、小数点位置などパラメータ 3~5 以外の項目についてはマニュアルで設定して下さい。
- ※2. パラメータ 3 に小数点を含む最大 5 桁の範囲内で測定した周波数が設定されます。ただし、最下位桁は四捨五入して設定します。

## □r:回転計·速度計の場合

スケーリングに必要な数値はパラメータ 2~4 で設定します。

オートスケーリング は希望の数値になるようにパラメータ 2~4 を自動で設定するものです。

例えば、ハンドタコメータなどで測定した速度や回転数をメーターに打ち込むだけで、希望の数値にスケーリングします。

まず、信号を入力して 0 以外の数値が表示されたらオートスケーリングを実行してください。

### ·使用条件

- 1. ゼロ表示以外で操作(実際に信号を入力してください。)
- 2. 100kHz>実行時の入力周波数>0Hz
- 3. パラメータ Pr=oFF

| 手順 | キ操作 しんりょうしん    | 表示および内容   |
|----|----------------|---|
| 1  | 計測を行い、         | 1 4 4 0 1440表示を3600表示に変更する場合                                |
| 2  | ↑<br>3秒間押す     | (最下位桁点滅) 1 4 4 0  |
| 3  | ↑および↓<br>任意に変更 | (最下位桁点滅) 3 6 0 0 0 3600に変更                                  |
| 4  | SET            | 3 6 0 0   1   3   6   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1 |

実行後、パラメータに以下の値が自動設定されます。

| パ゚ラメータ NO | 名称                 | 設定値    |
|-----------|--------------------|--------|
| 2-        | 掛算計数:「1」を自動設定      | 1      |
| 3-        | 掛算計数:変更した表示値       | 3600   |
| 4-        | 割算計数:実行時の入力周波数(Hz) | 1440.0 |

- ※1. スケーリングのみ本操作で行えますが、小数点位置などパラメータ 2~4 以外の項目についてはマニュアルで設定して下さい。
- ※2. パラメータ 4 に小数点を含む最大 5 桁の範囲内で測定した周波数が設定されます。ただし、最下位桁は四捨五入して設定します。

# 設定例 (機械的な数値を設定する場合)

### □J: 通過時間計の場合

設定(1):

回転部に 360 (p/r) のエンコーダを取付け通過距離(工程距離) 1m の通過時間を表示する場合。

ただし、エンコーダ取付部の周長 0.2m、計測する場所は変速比 1/100 の場合とする。

| NO | 設定内容                | 設定値                          |
|----|---------------------|------------------------------|
| 3- | (1 回転当りのパルス数)       | 360                          |
| 4- | 1回転当りの移動距離(m)×(変速比) | $0.2 \times (1/100) = 0.002$ |
| 5- | 工程距離(m)             | 1                            |

#### 設定②:

この場合、100rpmで回転した時の周波数は600Hz(=100÷60×360周波数は1秒当りのパルス数と解釈してください。)で、このときの通過時間をストップウォッチで計ると5分(300秒)となった。

| NO | 設定内容        | 設定値 |
|----|-------------|-----|
| 3- | 入力周波数(Hz)   | 600 |
| 4- | (固定値「1」を設定) | 1   |
| 5- | 通過時間        | 300 |

設定①②ともに同じ結果になります。

(例) 600Hz 入力の場合、

設定①の通過時間=
$$\frac{(パラメータ3)\times(パラメータ5)}{(Hz)\times(パラメータ4)} = \frac{360\times1}{600\times0.002} = 300(秒)$$

設定②の通過時間=
$$\frac{(パラメータ3)\times(パラメータ5)}{(Hz)\times(パラメータ4)} = \frac{600\times300}{600\times1} = 300 (秒)$$

※なお、設定②の場合などは特にオートスケーリングを使えば簡単にスケーリングできます。

# □r:回転計·速度計の場合

### ○センサーを使用して回転数および周速度を表示する場合

1 回転 200 パルスのエンコーダで回転数 (rpm) または速度 (m/min) を表示する場合。 ただし、エンコーダ取付部のローラー周長 0. 24m、回転数 または速度を計測する場所は変速比 3/4 とする。

| NO | 設定内容               | 設定値(rpm)  | 設定値(m/min)               |
|----|--------------------|-----------|--------------------------|
| 2- | (1回転当りの周長 m)×(変速比) | 3/4=0. 75 | $3/4 \times 0.24 = 0.18$ |
| 3- | 60                 | 60        | 60                       |
| 4- | 1回転当りのパルス数         | 200       | 200                      |

### 〇インバータやモータなどの周波数(Hz)入力の場合

1440Hz 出力時、ハンドタコメータで回転数を計測したところ、現在 1350rpm であった。 なお、現在の周波数がわからない場合は、パラメータ 2~4=1 として計測し、表示値が周波数(Hz) となります。なお、この場合、オートスケーリングを使えば簡単にスケーリングできます。

| NO | 設定内容      | 設定値  |
|----|-----------|------|
| 2- | 1         | 1    |
| 3- | 希望値       | 1350 |
| 4- | 入力周波数(Hz) | 1440 |

# リニア出力校正(リニア出力付の場合のみ)(-[: - キャリブレーション)

リニア出力の微調整や校正が必要な場合のみ、操作してください。


### 〇リニア出力校正パラメータ

| <b>O</b> / — | , m,,,,,,,, | •        |     |  |
|--------------|-------------|----------|-----|--|
|              | 名称          | 設定範囲     | 初期值 | 内容説明   |
| -CL-         | 実行の有無       | oFF/on   | oFF | oFF: 校正ナシ  |
| [H]          | 上限出力の調整     | -999~999 | (1) | ▲と▼で任意の数値に変更後、SIで出力更新する。<br>SIの3秒押しで記憶し、「-CL-」に戻ります。 |
| [L]          | 下限出力の調整     | -999~999 | 0   | (上記同様)   |

#### (備考)

- ・[H] および [L] の調整値が「0」の時、出荷時の出力に戻ります。
- ・調整値は±999設定が可能で、+側に設定すると出力は大きくなり、反対に-側に設定すると出力は小さくなります。
- ・調整値の目安
  - 1digit: フルスパンの約 0.0025% 調整巾: フルスパンの約±2.5%
  - (例) 0-5V 出力の場合、1digit≒0.000125V 調整巾≒±0.125V(約-0.125V~約5.125V)

### **〇リニア出力校正方法** 出力端子⑩⑪に電圧計(または電流計)を接続し、以下の手順で校正を行います。




- (注1)[H]又は[L]で⑤を押した後は次の操作を行うまで校正状態が続きます。(時間制限無し)
  - ・Mを押す→校正キャンセル
  - ・⑤を3秒押す→校正完了し「-CL-」表示に戻ります。
- (注 2)「-CL-」→「oFF」又は「on」で 10 秒間放置すると計測表示に戻ります。

# テストモード


各種機能などをテストするモードです。通常、操作する必要はありません。

### 〇操作方法


- ①**M**キーを押しながら電源投入する。
- ②▲キー、▼キーでテスト項目を選択して
  - Sキー押しで実行します。
  - (注)型番によって表示されない項目があります。
- ※テストモードを終了し計測値表示に戻す場合
  - ①あらゆる状態で、Mを押す。
  - ②項目表示状態で30秒間各キーを触らず放置する。



# 外形寸法図



# 型式構成



商品に関するお問い合わせは 右記へご連絡ください

**(4**)

**(5)** 

6

# Henixヘニックス株式会社

□本 社

〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町 1-25 TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445

# MJ45 シリース゛

# 通過時間計(アナログ入力)

# 取扱説明書



御使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 その後、大切に保管し必要なときお読み下さい。

# 御使用上の注意事項

本製品は精密機器ですので取り扱いには十分御注意ください。

- 1. 設置場所は下記の場所を避けて下さい。
  - ・直射日光があたる場所や周囲温度が-10~50℃の範囲を 越える場所
  - ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
  - ・相対湿度が 25~85%の範囲を越える場所や温度変化が ・水、油、薬品などの飛来がある場所 急激で結露するような場所
- 2. 各種アナログ出力機器との接続について

ノイズによる誤動作防止として次の対策をとって下さい。

- ・入力ラインに1芯シールド線を御使用下さい。
- ・入力ラインは高圧線や動力線との平行配線、同一電線管配線を避け、必ず単独配管とし、できるだけ短く配線して下さい。
- 3. 供給電源について

電源電圧は使用可能範囲内で御使用下さい。使用可能範囲外で使用しますと火災・感電・故障の原因となります。 電源に大きなノイズがのっている場合には、誤動作の原因になりますのでノイズカットトランスなどを御利用下さい。 また、頻繁な電源の ON/OFF は避けて下さい。

### □保証範囲

(1) この製品の保障期間は納入後1年間と致します。保障期間内に弊社の責による故障が生じた場合には、その機器の故 障部分の修理または交換を行います。

ただし、次に該当する場合にはこの保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ①お客様の不当な取り扱い、または使用による場合
- ②故障原因が納入品以外の事由による場合
- ③弊社以外の改造、または修理による場合
- ④その他、天災・災害・戦争などで弊社の責にない場合

なお、ここでいう保証は納入品単体の保証を意味し納入品の故障により誘発される災害はご容赦いただきます。

(2) この製品は、人命に関るような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計・ 製造されたものではありません。

# エラー表示


動作中や設定などに異常があれば以下のエラー表示します。

| 表示       | 原因                     | 解除方法                          |
|----------|------------------------|-------------------------------|
| (表示値の点滅) | 表示節曲以上の表示になる計測結果となった場合 | 表示範囲内に収まれば解除されます。             |
|          |                        | 各出力は実際の計測結果に従って出力します。         |
| (異常な表示)  | 計判がより  発能になって    人特会   | 自動復帰して初期イニシャライズ処理後、計測を行います。   |
| (共市な女小)  | 日 別が「「中八思」になっている場合。    | なお、復帰しない場合は電源を再投入して下さい。       |
|          |                        | 電源を再投入しエラー表示を解除し計測を行う。        |
| Eror     | 内部記憶異常で設定データに異常があった場合。 | なお、パラメータ設定値が初期値に書き換えられている可能性が |
|          |                        | ありますのでパラメータ設定値の確認を行って下さい。     |

・腐食性ガス(特に硝化ガス、アンモニアガスなど)や可燃性ガスの ある場所

- ・振動、衝撃の激しい場所
- ・ラジエーションノイズの影響が考えられる場所


# 取付方法



防水パッキンを取付け、本体を パネルに前面から挿入します。

### 付属品

- ・防水パッキン(1個)
- •取扱説明書(本書)(1部)
- ・端子カバー(1個)
- ・単位シール(2種類各1枚)
- •取付具(2個1組)



取付具ねじ締付トルク 0.15N.m~0.3N.m

取付具を本体後部右上と左下の2箇所にそれぞれ取付けます。

- ①取付具のガイド部をケース左下コーナーまたは 右上コーナーに沿わせながらケースの取付穴に はめ込みます。
- ②後方へ引きながらネジを2箇所均等に締めつけて固定してください。


# ⚠注意

0.3N.m 以上で締めつけるとケースおよび 取付具が変形しますのでご注意ください。

# 端子配列および仕様

### ●端子配列

※端子⑨~18は各出力付に場合のみ付きます。 ※端子ねじ(M3.5)締付トルク:0.7N.m~0.9N.m



| NO            | 名称         | 内容  |
|---------------|------------|---|
| 1             | HI         | 入力信号(+)   |
| 2             | 7‡         | 7‡  |
| 3             | LO (COM)   | 入力信号(-)およびセンサー電源(-)   |
| 4             | S. PWR     | tンサー供給用電源(標準仕様:+12V 100mA)<br>(オプ・ション -E:+24V 80mA -F:+5V 80mA)   |
| 5             | CNT        | CNT (コントロール) 端子<br>端子③と短絡間、ゼロ表示(リセット) します。<br>なお、比較出力ホールド機能をご使用の場合<br>「●上下限モードの内容および設定方法」<br>6 頁参照ください。 |
| 6             | HOLD       | ホールド端子  |
| 7             | +<br>POWER | 電源電圧  |
| 9             | (比較出力)     | 比較出力端子 (型番により指定)  |
| 10            | A. COM     | アナログ出力コモン(ー)  |
| 11            | A. OUT     | アナログ出力アウト(+)  |
| 12            | T. A       | 通信出力 A(−)   |
| 13            | T. B       | 通信出力 B(+)   |
| 14<br>·<br>18 | (比較出力)     | 比較出力端子 (型番により指定)<br>(●「比較出力端子仕様」3 頁参照)  |


# ●定格仕様

| 電源電圧  | AC 電源タイプ:AC85V~264V 50/60Hz 共用                               |
|---|--|
| 电 / I 电 / I   I   I   I   I   I   I   I   I   I | DC 電源タイプ:DC11V~48V リップル率 5%以内                                |
| 消費電力  | 約 10VA(AC タイプ) 約 6W(DC タイプ)                                  |
| 使用周囲温度  | -10~50℃(ただし、氷結しないこと)   |
| 使用周囲湿度  | 25~85%RH(ただし、結露しないこと)  |
| 保護構造  | IP65 (前面パネル部)  |
| 外形寸法  | $48^{\text{H}} \times 96^{\text{W}} \times 92^{\text{D}}$ mm |
| 質量  | 約 300g   |

## ⚠注意

- ・電源の投入/遮断は一気に行って下さい。
- ・電源再投入は10秒以上待機後に行って下さい。 もし頻繁な電源の入切が原因で消灯した場合、 電源再投入してください。これは過電流防止回 路が働いたためで異常ではありません。

## ●入力信号の配線



# ●入力仕様

| タイプ゜ | 入力信 <del>号</del> | 入力インピーダンス | 瞬時過負荷 | 確度:±0.2%FS±1digit ただし、23℃±5℃とする。 |
|------|------------------|-----------|-------|----------------------------------|
| 12   | 0-10V            | 1ΜΩ       | 250V  | ・最大測定値の 0.2%以下については除外。           |
| 13   | 0-5V             | 1 IAI 25  | 2501  | ・温度ドリフト ±150ppm/℃                |

# ⚠ 注意

- 1. 入力信号のシールド線は、必ず、端子③(L0)へ配線してください。
- 2. 入力に仕様外の信号入力を加えると破損します。

## ●外部制御端子(端子⑤;CNT 端子 端子⑥;HOLD 端子)


・負論理入力 (無電圧入力) 最小 ON 巾 : 約 30msec ・ オープンコレクタ (NPN) 入力する場合 (以下のものをご使用ください。)

・0N 時、約 7. 4mA 流れます。内部抵抗 1. 5kΩ

ON 時: 残留電圧 3V 以下 OFF 時:漏れ電流 1.4mA 以下

### ●出力端子

### 口比較出力端子仕様(型番により指定)



### ロリニア出力端子仕様

端子⑩ (一)、端子⑪ (+) に配線してください。 パラメータ L1、L2 で出力時の表示値を設定します。

| アイソレーション         | 入力信号/電源/各出力と絶縁  |        |         |        |        |
|------------------|-----------------|--------|---------|--------|--------|
| 変換対象             | サンプリングデータまたは表示値 |        |         |        |        |
| 分解能              | 約 1/40000       |        |         |        |        |
| 出力信 <del>号</del> | 0-5VDC          | 1-5VDC | 0-10VDC | ±10VDC | 4-20mA |
| 負荷抵抗             | 5ΚΩ以上 500Ω以下    |        |         |        |        |

### 注:リニア出力のシールド線は端子⑩へ配線して下さい。

| 設定範囲       | 0~99999                        |
|------------|--------------------------------|
| 出力方式       | 常時比較方式                         |
| 出力形態       | 保持出力                           |
| 出力遅延時間     | 0.1sec~99.9 秒 (パラメータ A3 で設定)   |
| 出力応答時間     | 22msec 以下(高速出力選択)              |
| 四刀心合时间     | (リレー出力は+10msec)                |
| リレー出力      | 接点容量(抵抗負荷)                     |
| グレー山ガ      | AC250V 0.5A AC125V 1A DC30V 1A |
| フォトモスリレー出力 | AC/DC250V 100mA か抵抗35Ω         |
|            | NPN オープンコレクタ出力                 |
| トランジスタ出力   | 残留電圧:1.5V 最大負荷電圧:30V           |
|            | 最大負荷電流:50mA                    |


#### 口通信出力端子

端子⑫ (一)、端子⑬ (+) に配線してください。 ※通信手順など詳細は、別途「通信出力 取扱説明書」参照。

# 機能説明

MJ45 シリーズは通過時間計(J)と回転·速度計(r)との機能の切替が可能です。 使用目的に合わせて選択ください。なお、出荷時の設定は通過時間計になっています。

| 機能 | 通過時間計(J)  | 回転計・速度計 (r) ※                  |
|----|---|--------------------------------|
| 動作 | 表示値は入力信号に反比例。<br>原理的に停止時は∞(無限大)、高<br>速時は0(ゼロ)表示に向います。 | 表示値は入力信号に比例。<br>停止時は0(ゼロ)表示する。 |
| 単位 | 「分一秒」「時一分」など。   | 「rpm」「m/min」など。                |




### (備考)

本メータは通過時間計の場合、停止時はゼロ、高速時は1になります。 (高速時はゼロにはなりません。)

また、低速時の表示値が5桁最大表示を超える入力であってもエラー表示などしません。

なお、低速時の不要に大きい表示はパラメータ 11 のセットゼロをご使用ください。セットゼロは設定した数値以上を強制的にゼロにする機能です。

# 前面や説明



| NO  | 記号             | 内容  |
|-----|----------------|---|
| 1   | HOLD ランフ°      | ホールド表示時に点灯します。  |
| 2   | モート* (MODE) キー | パラメータ設定を行います。3秒間押すとパラメータ設定状態になります。                            |
|     |                | ※MODE キーを押しながら電源を投入するとテストモードが起動します。MODE キーを 3 秒間押すと通常状態に戻ります。 |
| 3   | ↑ (UP) ‡-      | パラメータ設定状態またはコンパレータ設定状態で、数値アップさせる場合に用いる。押し続けるとアップ速度が増します。      |
| 4   | ↓ (DOWN) ‡—    | パラメータ設定状態またはコンパレータ設定状態で、数値ダウンさせる場合に用いる。押し続けるとダウン速度が増します。      |
| (5) | セット (SET) キー   | パラメータ設定値またはコンパレータ設定値の変更を内部メモリに記憶させます。                         |
| 6   | AL1 ‡-         | AL1 の設定および確認を行います。AL1 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |
| 7   | AL2 ‡-         | AL2 の設定および確認を行います。AL2 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |
| 8   | AL3 ‡-         | AL3 の設定および確認を行います。AL3 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |
| 9   | AL4 ‡-         | AL4 の設定および確認を行います。AL4 出力ランプは設定および確認時は点滅し、出力時に点灯します。           |

# 各種設定の操作方法

# ●パラメータ設定方法

### 以下の手順は通過時間計の場合ですが回転・速度計の場合もこれに準じます。

手順①→②→の順にパラメータ 1~Pr まで設定します。

| 手順  | キー操作             | 表示および内容  |
|-----|------------------|--|
| 1   | MODE<br>3秒間押す    | (NO点滅) <u> 1 - 1 -</u><br>パ <sup>°</sup> ラメータ1のNO表示(パ <sup>°</sup> ラメータ設定開始) |
| 2   | SET<br>1回押す      | (最下位桁点滅) 1 1 ハプラメータ1の設定値表示   |
| 3   | SET<br>1回押す      | (NO点滅) <u> 2 -</u><br>パラメータ1設定完了。パラメータ2のNO表示。                                |
| 4   | SET<br>1回押す      | (最下位桁点滅) 99-59<br>パラメータ2の設定値表示   |
| (5) | SET<br>1回押す      | (NO点滅) - 3 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1                               |
| 6   | SET<br>1回押す      | (最下位桁点滅) 1 0 0 0 0 n°ラメータ3の設定値表示   |
| 7   | ↑および↓<br>任意に変更   | <例>12.34に変更 1 2 3 4 まず数値設定   |
| 8   | SET<br>1回押す      | (小数点点滅) 1234.  |
| 9   | ↑および↓<br>任意に変更   | 1 2. 3 4 次に小数点移動   |
| 10  | SET<br>1回押す      | (NO点滅) <u> 4 -</u><br>パラメータ3設定完了。パラメータ4のNO表示。                                |
| *   | 手順⑤~⑩を<br>定し、設定終 | を繰り返し、順次、最終パラメータPrまで設<br>冬了。   |

- 〈注 1〉左記操作方法の⑧⑨はパラメータ 3,4 のみで可能。 数値設定した後、小数点位置を設定します。

### 〇パラメータ設定について

- 1. パラメータ NO 表示状態(- 1 など)で↑および↓で任意の パラメータへ移動できます。どのパラメータでも先送、逆戻ができます。
- 2. **MODE** を押すと、どのタイミングでも計測状態に戻ります。 このとき、**SET** を押したところまで入力完了となります。
- 3. 60 秒間設定変更がないと計測状態に戻ります。 このときも、SET を押したところまで入力完了となります。
- 4. パラメータ設定中であっても計測は行われているので計測中に 設定変更しても、アナログ出力など各特殊機能は動作します。 **SET**を押して設定完了後、新しい設定で動作します。
- 5. キープロテクト(パラメータ Pr) ON の場合、パラメータの設定値を表示しても 設定変更は出来ません。設定変更する場合は、まず、キープロテクト を OFF にした後に設定変更を行ってください。

設定値の変更は SET を押して完了となります。

# ●比較出力値設定方法および確認方法 (比較出力付の場合のみ)

### 〇比較出力値の設定方法

下記に AL1 の設定手順を記します。

| 手順 | キ操作                 | 表示および内容                             |
|----|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | <b>AL1</b><br>3秒間押す | (最下位桁点滅) [ 0] AL1設定値表示(AL1ランプ 早い点滅) |
| 2  | ↑および↓<br>任意に変更      | <例>100に変更 1 0 0                     |
| 3  | SET<br>1回押す         | 設定終了。計測表示に戻ります。                     |

- <注 1>AL2, AL3, AL4 についても同様です。例えば、AL2 の場合は AL2 を 3 秒間押して設定変更します。
- 〈注 2〉コンパレータ設定値はパラメータ 2 で設定した小数点位置で設定されます。(回転計・速度計の場合はパラメータ 5)
- 〈注3〉設定中にMODEを押すと計測値に戻ります。

### 〇比較出力値の確認方法

下記に AL1 の設定手順を記します。

| 手順 | キ操作                 | 表示および内容                        |
|----|---------------------|--------------------------------|
| 1  | <b>AL1</b><br>1回押す  | AL1設定値表示   0     (AL1ランプ 遅い点滅) |
| 2  | <b>MODE</b><br>1回押す | 設定確認終了。計測表示に戻ります。              |

- <注 1>AL2, AL3, AL4 についても同様です。例えば、AL2 の場合は AL2 を 1 回押してください。
- 〈注 2〉コンパレータ設定値はパラメータ 2 で設定した小数点位置で設定されます。(回転計・速度計の場合はパラメータ 5)
- 〈注3〉設定値表示中にMODE またはAL1 を押すと計測値に戻る。

### ●上下限モードの内容および設定方法

(比較出力付の場合のみ) (注) 口内、1~4 (「A1-1」は AL1 の設定値の意味)

| 上下限モードパラメータ |          | 内容説明  | 設定範囲    |
|-------------|----------|---|---------|
| A □ – 1     | 上下限出力設定  | H:上限出力(計測値≧設定値 で出力)<br>L:下限出力(計測値≦設定値 で出力)<br>oFF:出力休止<br>(注)通過時間計の場合のみゼロ<br>表示時、上限出力 ON し、下限<br>出力は OFF となります。 | H/L/oFF |
| A □ - 2     | 比較出力ホールド | oFF: (通常動作)<br>on: 比較出力ホールドあり   | oFF/on  |

AL1~AL4 の比較出力の内容を設定します。 AL1~AL4 のそれぞれについて設定が可能です。

※出荷時の設定値は以下の通りです。

MJ45□-5: AL1 側: A1-1=H(上限出力)、A1-2=oFF

MJ45□-6/-2: AL1 側: A1-1=H (上限出力)、A1-2=oFF

AL3 側: A3-1=L(下限出力)、A3-2=oFF

AL2 側: A2-1=L (下限出力)、A2-2=oFF

AL2 側: A2-1=L (下限出力)、A2-2=oFF

AL4 側: A4-1=L(下限出力)、A4-2=oFF

### ■比較出力ホールド機能(CNT 端子;端子⑤)

COM(端子③)と短絡間、一度でも比較出力領域に達した場合、比較出力領域をはずれても比較出力を出し続けます。 短絡解除で通常の比較出力動作に戻ります。AL1~AL4 それぞれ個別に設定が可能。

 $AL1\sim4$  (アラーム  $1\sim4$ ) の上下限設定モードのパラメータ 2 (比較出力ホールド) が「ON」に設定された  $AL1\sim4$  に付いて動作します。 なお、このとき、1 つでも「ON」に設定された  $AL1\sim4$  があれば CNT 端子のゼロ表示は動作しません。

#### **〇上下限モードの設定方法** 設定内容は以下の通りです。

| 手順 | キ操作               | 表示および内容   |
|----|-------------------|---|
| 1  | AL1+MODE<br>同時に押す | (最下位桁点滅) A 1 - 1<br>[A1-1]の表示(AL1上下限モート・開始)   |
| 2  | SET<br>1回押す       | (設定値点滅) H<br>[A1-1]の設定値表示   |
| 3  | ↑および↓<br>任意に変更    | (設定値点滅) L L (例)下限出力(L)に変更   |
| 4  | SET<br>1回押す       | (最下位桁点滅) A 1 - 2<br>[A1-2]の表示   |
| 5  | SET<br>1回押す       | (設定値点滅) o F F F [A1-2]の設定値表示  |
| 6  | ↑および↓<br>任意に変更    | (設定値点滅)   o n |
| 7  | SET<br>1回押す       | 設定終了。計測表示に戻ります。   |

左記は AL1 の場合で、 $AL2 \sim AL4$  についてもこれに準じます。 AL2 の場合は、手順①で(AL2 + MODE)同時押しで AL2 上下限モードを開始します。

<注 1>手順①の同時押しのタイミングは先に MODE を押して AL1 を押して ください。

MODE のみを 3 秒以上押すとパラメーク設定状態になり、AL1 を先に押すと AL1 の比較出力設定値を表示しますのでご注意下さい。 〈注 2〉設定中に MODE を押すと計測値に戻ります。

設定値の変更は SET を押して完了となります。

# 通過時間計と回転・速度計の機能切替方法

手順①→②→の順に設定します。

| 手順 | キー操作                  | 表示および内容   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1  | MODE<br>3秒間押す         | (NO点滅) <u> 1 1 -</u> ハ <sup>°</sup> ラメータ1のNO表示(ハ <sup>°</sup> ラメータ設定開始) |  |
| 2  | ↓<br>3秒間押す            | ファンクションパ <sup>°</sup> ラメータの表示   |  |
| 3  | SET<br>1回押す           | (最下位桁点滅) J<br>設定値を表示  |  |
| 4  | <b>↑および↓</b><br>任意に変更 | <例>[r]に変更   |  |
| 5  | SET<br>1回押す           | 計測表示に戻る   |  |

ファンクションパラメータの設定値は以下の通りです。 なお、出荷時の設定は「J」(通過時間計) となっております。

| ファンクションパラメータ設定値 | 内容         |
|-----------------|------------|
| ٦٦٦             | 通過時間計の場合   |
| ۲rJ             | 回転計・速度計の場合 |

上記例の場合、手順⑤は、パラメータ設定項目が変わり、回転計・速度計として動作します。

# パラメータ一覧表

表示および出力に関する数値をパラメータに設定します。前面キーでパラメータを設定し内部に記憶します。

(注)機種により表示されないパラメータ項目があります。なお、常に最終パラメータはパラメータ Pr(キープロテクト)となります。

①パラメータ A1~A4 は比較出力付の場合のみ設定可能。 ②パラメータ L1~L3 はリニア出力付の場合のみ設定可能。

# □ J:通過時間計の場合(出荷時は通過時間計に設定されています。)

|      | パラメータ名称             | 内容説明  | 設定範囲  |
|------|---------------------|---|---|
| 1    | 固定定数 1              | <br> 固定定数「4」を設定してください。  | ([]内:出荷時の設定値)   |
| 1-   | 回                   | 回足足数「4」を設定してくたさい。<br> 表示値およびコンパレータ値の小数点位置を設定。   | 1/2/3/4[4]  |
| 2-   | 小数点位置               | 表示値のよび3/1/ V-7値の小数点位置を設定。<br>60 進法(時間表示)、10 進法表示を小数点位置で設定します。<br>  設定値 表示範囲 最大表示   99-59 0-00~99-59 99 分 59 秒または 99 時間 59 分   9. 59. 59 0. 00. 00~9. 59. 59 9 時間 59 分 59 秒   999. 59 999 分 59 秒または 999 時間 59 分   ※0. 0/0. 00/0. 000/0. 0000 も同様   ※0 0~99999 秒または分または時間 (単に小数点をつけるのみ) | 99–59/9. 59. 59/999. 59<br>0/0. 0/0. 00/0. 000/0. 0000<br>[99–59] |
| 3-   | 入力信号                | OV以外の入力信号を設定します。通常、最大入力電圧を設定してください。   | 0.0001~99999[10.0]<br>※MJ45□13 の場合は[5.0]                          |
| 1_   | 固定定数 2              | <br> 固定定数「1」を設定してください。  | · ※M045日13 の場合は[5.0]<br>0.0001~99999[1]                           |
| 1    | 表示値                 | 回足足数 「1」を設定してくたさい。<br> パラメータ3の入力信号時の表示値を 10 進法で設定。(10 分は 600 と設定。)  | 1~99999[60]   |
|      | 表示周期                | 表示値の表示切替時間を設定。単位(秒)。設定した時間の平均値表示となります。  | 0. 1/0. 2/0. 5/1/2/3/4/5[1]                                       |
|      | 移動平均                | 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位(回)応答速度は遅くなりますが、安定し  | 1~10[1]   |
|      |                     | た表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。  |   |
|      | ゼロリセット時間            | (本仕様に関係なし 「1」を設定してください。)  | 1~1000[1]   |
| 9-   | ゼロ固定                | 「5」:5 の倍数表示。「10」:10 の倍数表示。(最下位析ゼロ固定表示)  | oFF/5/10[oFF]   |
| -10- | ホールド機能              | HOLD 端子(NO. ⑥)の機能を選択します。<br>1/11/21:表示値ホールド 2/12/22:最大値ホールド<br>3/13/23:最小値ホールド 4/14/24:変動巾(P-P) ホールド  | oFF/1/2/3/4/<br>11/12/13/14/<br>21/22/23/24[oFF]                  |
| -11- | セットセ <sup>*</sup> ロ | 不必要に大きい数値を表示する事を防ぐため最大表示値を設定します。<br>設定した数値より大きい表示値をもで表示します。<br>設定は10進法で設定。(10分は600と設定。)なお、小数点を無視した数値で設定。  | oFF/1~99999[oFF]  |
| -A1- | ヒステリシス              | 比較出力のヒステリシスを設定。   | oFF/2~9999[oFF]   |
|      | パワ−0N 禁止            | 電源投入時の比較出力禁止を設定 oFF:機能なし L:停止時の出力禁止 電源投入時のゼロ表示で上限出力を出力禁止します。電源投入後は最初にゼロ以外の数値になった地点より通常動作に戻ります。 なお、CNT 端子⑤と COM 端子③を短絡すると、電源投入時と同様の効果が得られます。(ただし、比較出力ホールド動作時は無効。) SEC:設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0.1~99.9sec を設定。対象は全ての比較出力。  | [OFF]   |
|      | 出力遅延時間              | 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec)   | oFF/0. 1~99. 9[oFF]   |
| -A4- | 比較出力応答時間            |   | H/L[L]  |
| -L1- | リニア出力上限値            | リニ7最大出力時の表示値を設定します。<br>小数点を無視した数値で設定し、分秒表示などの場合も 10 進法で設定します。   | 1~99999[60]   |
| -L2- | リニア出力下限値            | リニア最小出力時の表示値を設定。<br>小数点を無視した数値で設定し、分秒表示などの場合も 10 進法で設定します。  | 1~99999[300]  |
| -L3- | リニア出力応答時間           | H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う)   | H/L[H]  |
|      |                     | パラメータ設定およびオートスケーリングを禁止します。oFF:キープロテクトなし on :キープロテクトあり<br>※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。<br>A:全設定禁止 P:比較出力値のみ設定変更可能   | oFF/on<br>on→A/P<br>[oFF]   |

# □r:回転計·速度計の場合

| - 5- 小数点位置 なお、単に小数点を点灯する位置を指定するものとする。   |      | パラメータ名称          | 内容説明                                    | 設定範囲                        |
|---|------|------------------|---|-----------------------------|
| - 2-   固定定数 2   固定定数 1   を設定してください。   | 1_   | 用史史数 1           |   |                             |
| -3- 表示値   |      |                  |   |                             |
| -4- 入力信号 のV 以外の入力信号を設定します。通常、最大入力電圧を設定してください。   |      |                  |   |                             |
| - 4- 人の信号   |      | <b>衣</b> 小胆      | パップサの人が信う時の収水値を収定。                      | = =                         |
| - 10 - 小数点位直 なお単に小数点を点灯する位置を指定するものとする。  | 4-   | 入力信 <del>号</del> | 0V 以外の入力信号を設定します。通常、最大入力電圧を設定してください。    |                             |
| 45.1 単1-1   1.0001[1]   1.    | _    | 小粉占丛墨            | 表示値およびコンパレータ値の小数点位置を設定。                 | 0/0. 0/0. 00/0. 000         |
| 表示周期ごとの移動平均回数を設定。単位(回) 応答速度は遅くなりますが、安定した表示が得られます。なお、1回の場合は移動平均なし。   | 5-   | 小数点位直            | なお、単に小数点を点灯する位置を指定するものとする。              | /0.0000[0]                  |
| た表示が得られます。なお、1 回の場合は移動平均なし。   | 6-   | 表示周期             | 表示値の表示切替時間を設定。単位(秒)。設定した時間の平均値表示となります。  | 0. 1/0. 2/0. 5/1/2/3/4/5[1] |
| Ref t ultvi時間   | 7-   | 移動平均             |   | 1~10[1]                     |
| ですりた  | 8-   | ゼロリセット時間         |   | 1~1000[1]                   |
| Task, 小数点を無視した数値で設定。  |      |                  | 設定した数値以下をゼロ表示します。出力もこれに従います。            |                             |
| -10- ホール* 機能 1/11/21:表示値木-ル* 2/12/22:最大値木-ル* 3/13/23:最小値木-ル* 4/14/24:変動巾 (P-P) ホール* 21/22/23/24[oFF] -11- 予測演算 (本仕様に関係なし 「oFF」を設定してください。) oFF/on[oFF] -12- ゼロ固定 「10」:10 の倍数表示。(最下位析せ*ロ固定表示)   | Ů    | L/11 F           |   | ·                           |
| 3/13/23:最小値木-ルド 4/14/24:変動巾 (P-P) 木-ルド 21/22/23/24[oFF]   |      |                  |   |                             |
| -11- 予測演算 (本仕様に関係なし 「oFF」を設定してください。) oFF/on[oFF]  | -10- | ホールド機能           |   |                             |
| -12- ゼロ固定 「「5」:5 の倍数表示。「10」:10 の倍数表示。(最下位析t* ロ固定表示) 「10」:10 の倍数表示。(最下位 1, 2 析t* ロ固定表示) 「100]:100 の倍数表示。(最下位 1, 2 析t* ロ固定表示) 「100]:100 の倍数表示。(最下位 1, 2 析t* ロ固定表示) 「100]:100 の倍数表示。(最下位 1, 2 析t* ロ固定表示) 「Fi / 2 ~ 9999 [oFF] で  |      |                  |   |                             |
| -12- ゼロ固定 「10」:10 の倍数表示。(最下位析t* 1回定表示) 「100]:100 の倍数表示。(最下位 1, 2 析t* 1回定表示) OFF/5/10/100[oFF] 「100]:100 の倍数表示。(最下位 1, 2 析t* 1回定表示) OFF/2~9999[oFF] 電源投入時の比較出力禁止を設定 oFF:機能なし L:下限出力の禁止 電源投入後、初めて下限出力 OFF 領域になった時以後、通常動作に戻ります。 対象は下限出力のみ。なお、CNT 端子⑤と COM 端子③を短絡すると、電源投入時 と同様の効果が得られます。(なお、比較出力ホール* 動作時は無効。) SEC:設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0. 1~99. 9 sec を設定。対象は全ての比較出力。 SEC:選択後、禁止時間 0. 1~99. 9 sec を設定。対象は全ての比較出力。 OFF/0. 1~99. 9 [oFF] -A4- 比較出力応答時間 出高速(サンプ・リング・データ 10msec が対象) L:表示周期(パ・ブメータ 6 の表示周期に従う) H/L[L] -L-1・リニア出力下限値 リニース・リニカートの表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 ー19999~99999[1000] -L-2・リニア出力下限値 リニース・リニールカートの表示値を設定。 ー19999~99999[0] -L-3・リニア出力応答時間 出高速(サンプ・リング・データ 10msec が対象) L:表示周期(パ・ブメータ 6 の表示周期に従う) H/L[H] ハ・ブメータ 6 の表示周期に従う) H/L[H] ハ・ブメータ 6 の表示周期に従う) H/L[H] ハ・ブメータ 6 の表示周期に従う) N・ブメータ 6 の表示周期に従う) N・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ   | -11- | 予測演算             | (本仕様に関係なし 「oFF」を設定してください。)              | oFF/on[oFF]                 |
| 「100」: 100 の倍数表示。(最下位 1, 2 桁t* □固定表示)   |      |                  | = 1111111111111111111111111111111111111 |                             |
| -A1- 比較出力のヒステリシスを設定。 -A2- パワ-ON 禁止 -A2- パワ-ON 禁止 -A2- n゚ŋ-ON 禁止 -A3- 出力遅延時間 設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0. 1~99. 9sec を設定。対象は全ての比較出力。 SEC:設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0. 1~99. 9sec を設定。対象は全ての比較出力。 A3- 出力遅延時間 設定した時間総続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec) oFF/0. 1~99. 9[oFF] -A4- 比較出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[L] -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999[1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999[0] -L3- リニア出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[H] -アー キープロラウト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。  OFF/0. 1~9999[oFF]  OFF/L/SEC OFF/SEC OFF/L/SEC OFF/SEC OFF/L/SEC OFF/SEC OFF/L/SEC OFF              | -12- | ゼロ固定             | 「10」: 10 の倍数表示。(最下位析ゼロ固定表示)             | oFF/5/10/100[oFF]           |
| 電源投入時の比較出力禁止を設定 oFF:機能なし L:下限出力の禁止 電源投入後、初めて下限出力 OFF 領域になった時以後、通常動作に戻ります。 対象は下限出力のみ。なお、CNT 端子⑤と COM 端子③を短絡すると、電源投入時 と同様の効果が得られます。(なお、比較出力ホール・動作時は無効。) SEC:設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0.1~99.9 sec を設定。対象は全ての比較出力。  -A3- 出力遅延時間 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec) oFF/0.1~99.9 [oFF]  -A4- 比較出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[L] -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999[1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999[0] -L3- リニア出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[H] パラメータ設定およびオートスケーリングを禁止します。oFF:キープロラクトなし on :キープロラクトあり ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P   |      |                  | 「100」: 100 の倍数表示。(最下位 1, 2 桁ゼロ固定表示)     |                             |
| -A2- パワ-ON 禁止   | -A1- | ヒステリシス           | 比較出力のヒステリシスを設定。                         | oFF/2~9999[oFF]             |
| L:下限出力の禁止   でFF/L/SEC   電源投入後、初めて下限出力 OFF 領域になった時以後、通常動作に戻ります。 対象は下限出力のみ。なお、CNT 端子⑤と COM 端子③を短絡すると、電源投入時 と同様の効果が得られます。(なお、比較出力ホール・動作時は無効。) SEC:設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0.1~99.9 sec を設定。対象は全ての比較出力。   OFF/0.1~99.9 [oFF]   AA- 比較出力応答時間   H:高速(サンプ・リング・データ 10msec が対象) L:表示周期(パ・ラメータ 6 の表示周期に従う)   H/L[L]   -1-1   リニア出力上限値   リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。   -19999~99999 [1000]   -12- リニア出力下限値   リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。   -19999~99999 [0]   -13- リニア出力応答時間   H:高速(サンプ・リング・データ 10msec が対象) L:表示周期(パ・ラメータ 6 の表示周期に従う)   H/L[H]   トルース・リース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カ   |      |                  | 電源投入時の比較出力禁止を設定                         |                             |
| -A2- パワ-ON 禁止 電源投入後、初めて下限出力 OFF 領域になった時以後、通常動作に戻ります。 対象は下限出力のみ。なお、CNT 端子⑤と COM 端子③を短絡すると、電源投入時と同様の効果が得られます。(なお、比較出力ホール・動作時は無効。) SEC: 設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0. 1~99. 9 sec を設定。対象は全ての比較出力。  -A3- 出力遅延時間 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位: sec) OFF/0. 1~99. 9 [oFF] -A4- 比較出力応答時間 H: 高速 (サンプ・リング・デ・ク・10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [L] -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [0] -L3- リニア出力応答時間 H: 高速 (サンプ・リング・デ・ク・10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [H] - パラメーク設定およびオートスケーリング・を禁止します。oFF:キープ・ロテクトなし on :キープ・ロテクトあり OFF/on Om→A/P  |      |                  | oFF:機能なし                                |                             |
| 対象は下限出力のみ。なお、CNT 端子⑤と COM 端子③を短絡すると、電源投入時と同様の効果が得られます。(なお、比較出力ホールド動作時は無効。)   [oFF]   SEC:設定した時間、出力を禁止   SEC 選択後、禁止時間 0.1~99.9 sec を設定。対象は全ての比較出力。   |      | パワ−0N 禁止         | L:下限出力の禁止                               | oFF/L/SEC                   |
| 対象は下限出力のみ。なお、CNT 端子(5)と COM 端子(3)を短絡すると、電源投入時と同様の効果が得られます。(なお、比較出力ホールド動作時は無効。)  SEC:設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0. 1~99. 9sec を設定。対象は全ての比較出力。  -A3- 出力遅延時間 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec) OFF/0. 1~99. 9[oFF] -A4- 比較出力応答時間 H:高速(サンプリング・デ・タ 10msec が対象) L:表示周期(パ・ラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[L] -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999[1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999[0] -L3- リニア出力応答時間 H:高速(サンプ・リング・デ・タ 10msec が対象) L:表示周期(パ・ラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[H] ハ・ラメータ設定およびオートスケーリング・を禁止します。のFF:キープ・ロテクトなし on :キープ・ロテクトあり OFF/on -Pr- キープ・ロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P  | _42_ |                  | 電源投入後、初めて下限出力 OFF 領域になった時以後、通常動作に戻ります。  | →「SEC」の場合                   |
| SEC:設定した時間、出力を禁止 SEC 選択後、禁止時間 0.1~99.9 sec を設定。対象は全ての比較出力。 -A3- 出力遅延時間 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec) OFF/0.1~99.9 [oFF] -A4- 比較出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [L] -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [0] -L3- リニア出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [H]  | 72   |                  |   |                             |
| SEC 選択後、禁止時間 0.1~99.9 sec を設定。対象は全ての比較出力。  -A3- 出力遅延時間 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec) oFF/0.1~99.9 [oFF]  -A4- 比較出力応答時間 H:高速 (サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [L] -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [0] -L3- リニア出力応答時間 H:高速 (サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [H]  「トアー キープロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P  |      |                  |   | [oFF]                       |
| -A3- 出力遅延時間 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec) oFF/0.1~99.9[oFF] -A4- 比較出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[L] -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [0] -L3- リニア出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L[H] -N゚ラメータ設定およびオートスケーリングを禁止します。oFF:キープロテクトなし on :キープロテクトあり oFF/on -Pr- キープロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P   |      |                  |   |                             |
| -A4- 比較出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [L] -L1- リニ7出力上限値 リニ7最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [1000] -L2- リニ7出力下限値 リニ7最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [0] -L3- リニ7出力応答時間 H:高速(サンプリングデータ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [H] -Pr- キープロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P  |      |                  |   |                             |
| -L1- リニア出力上限値 リニア最大出力時の表示値を設定します。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [1000] -L2- リニア出力下限値 リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [0] -L3- リニア出力応答時間 H:高速 (サンプ・リング・デ・ータ 10msec が対象) L:表示周期 (パ・ラメータ 6 の表示周期に従う) H/L [H] ハ・・ラメータ設定およびオートスケーリング・を禁止します。oFF:キープ・ロテクトなし on :キープ・ロテクトあり oFF/on -Pr- キープ・ロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P   | -A3- | 出力遅延時間           | 設定した時間継続して出力領域にある場合に出力する。(単位:sec)       | oFF/0. 1~99. 9[oFF]         |
| -L2- リニ7出力下限値 リニ7最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。 -19999~99999 [0] -L3- リニ7出力応答時間 H:高速(サンプ・リング・デ・-タ 10msec が対象) L:表示周期(パラメータ6の表示周期に従う) H/L [H] パラメータ設定およびオートスケーリング・を禁止します。oFF:キープロテクトなし on :キープロテクトあり oFF/on -Pr- キープロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P   |      |                  |   | ,                           |
| -L3- リニア出力応答時間 H:高速 (サンプ・リング・デ・- 9 10msec が対象) L:表示周期(パラメ- 9 6 の表示周期に従う) H/L[H] n゚ラメ- 9 設定およびオートスケーリング・を禁止します。oFF: キープ・ロテクトなし on : キープ・ロテクトあり oFF/on -Pr- キープ・ロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P   | -L1- |                  |   | -19999 <b>~</b> 99999[1000] |
| n° ラメータ設定およびオートスケーリングを禁止します。oFF∶キープロテクトなし on :キープロテクトあり oFF/on<br>-Pr- キープロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P   | -L2- | リニア出力下限値         | リニア最小出力時の表示値を設定。小数点を無視した数値で設定。          | -19999 <b>~</b> 99999[0]    |
| -Pr- キープロテクト ※「on」設定で比較出力付の場合、以下を設定してください。 on→A/P   | -L3- |                  |   |                             |
|   |      |                  |   | oFF/on                      |
| A. A. A. A. A. D. L. M. L. D. L. M. L. L. M. L. A. L. | -Pr- | キーフ゜ロテクト         |   | on→A/P                      |
| A:主政足宗正 F:比較出力他のか設定変更可能 [OFF]   |      |                  | A:全設定禁止 P:比較出力値のみ設定変更可能                 | [oFF]                       |

### ●ホールド機能(パラメータ 10) の設定に付いて

ホールド端子(端子⑥)と端子③(COM)との短絡の間の動作します。設定により機能・動作が変わります。

| 設定値     | 名称           | 内容                         |
|---------|--------------|----------------------------|
| 1/11/21 | 表示値ホールド      | 動作時の表示値を保持します。             |
| 2/12/22 | 最大値ホールド      | 動作時以降の最大表示値を更新します。         |
| 3/13/23 | 最小値ホールド      | 動作時以降の最小表示値を更新します。         |
| 4/14/24 | 変動巾(P-P)ホールド | 動作時以降の(最大表示値-最小表示値)を更新します。 |

| 設定値            | 動作  |
|----------------|---|
| 1 /2 /2 /4     | 端子⑥(HOLD)と端子③(COM)との短絡の間、常にホールドデータを表示し HOLD ランプが点灯します。OFF 時、現在表示に戻る。  |
| 1/2/3/4        | 端子⑥(HOLD)と端子③(COM)との短絡の間、常にホールドデータを表示し HOLD ランプが点灯します。OFF 時、現在表示に戻る。<br>1/2/3/4 : 出力 (比較・リニア) 対象は現在計測データ。(ホールド表示とは無関係)  |
| 11/12/13/14    | 11/12/13/14:出力(比較・リニア)対象はホールド表示値。   |
|                | 編子(B) (HOLD) と編子(B) (COM) との短絡の間、常にポールト ェータを表示し HOLD フラブ か点灯 します。UFF 時、現在表示に戻る。 1/2/3/4 : 出力 (比較・リニア) 対象は現在計測データ。(ホールド表示とは無関係) 11/12/13/14: 出力 (比較・リニア) 対象はホールド表示値。 端子(B) (HOLD) と端子(B) (COM) との短絡の間、内部にホールドデータを記憶し、メータ前面の SET キーを押すとホールドデータを表示し (HOLD) |
| 01 /00 /00 /04 | ランプ点灯)、再度 SET キーを押すと計測表示に戻ります。ホールドデータのリセットは短絡 OFF で行います。  |
| 21/22/23/24    | 出力(比較・リニア)対象は現在計測データとなります。(ホールド表示とは無関係)   |
|                | 常に現在計測値を表示し、任意に最大値などのホールドデータを呼び出せます。  |

# ●リニア出力(パラメータL1、L2) の設定に付いて


### □J: 通過時間計の場合

リニア出力に関係するパラメータは L1, L2, L3 です。出荷時の設定は 4-20mA 出力の場合、5-00~1-00 で 4-20mA 出力で L1=60(1-00)、 L2=300(5-00) このとき、1-00 以下は 20mA となります。5-00 で 4mA になります。

#### 口セ゚ロ表示の場合の出力に付いて

ゼロ表示は停止時のみで、速度が遅くなり表示値が大きくなって停止した時にゼロになります。


パラメータ L1、L2 ともに設定範囲が 1 以上で 0 設定不可になっています。設定値 1 は最高速時の表示値で、ゼロは停止時のことで原理的には通過時間∞(無限大)のことであり出力不定領域としているため 0 設定不可にしています。



通過時間が小さくなるに従いリニア出力を大きくする (高速になるに従いリニア出力を大きくする場合)

例えば、10-00~0-01 で 4mA~20mA 出力する場合 (L1=1 L2=600 :10 進法で設定します。)

※10-00 以上、および停止のゼロで 20mA になります。



<備考> 通常、必要な表示範囲でのリニア出力を設定することをお勧めします。(例えば、1-00~11-00 で 4-20mA 出力など。) なお、セットゼロ領域のゼロ表示は停止時のゼロと同様となります。


## ロr:回転計·速度計の場合

0-01

出荷時の設定は 4-20mA 出力の場合、0~1000 で 4-20mA 出力になります。 例えば、表示値 0~1000 で 4-20mA 出力の場合、パラメータ L1=1000、パラメータ L2=0 と設定します。

10-00

表示値



# オートスケーリング (パラメータ設定数値がわからない場合および微調整)

### □J: 通過時間計の場合

スケーリングに必要な数値はパラメータ3~5で設定します。

オートスケーリング は希望の数値になるようにパラメータ 3~5 を自動で設定するものです。

#### ·使用条件

1. t 可表示以外で操作(実際に信号を入力してください。) 2. パラメータ Pr=oFF

ストップウォッチなどで測定した通過時間をメーターに打ち込むだけで、出力に応じた通過時間を表示します。

まず、信号を入力して 0-00 以外の数値が表示されたらオートスケーリングを実行してください。

なお、出荷時のパラメータ設定値では、10V 入力(MJ45□13 の場合は 5V)で 1-00(1 分 00 秒または 1 時 00 分)表示になります。

(注)0-00 は入力無の状態で、停止以外で 0-00 が表示される場合は、配線および信号発生源(センサーやインバータなど)を確認してください。

| 手順 | キ操作 しんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし | 表示および内容                         |
|----|--|---------------------------------|
| 1  | 計測を行い、                                     | 3 - 4 8<br>3-48表示を4-00表示に変更する場合 |
| 2  | ↑<br>3秒間押す                                 | (最下位桁点滅) 3 - 4 8                |
| 3  | ↑および↓<br>任意に変更                             | (最下位桁点滅) 4 - 0 0 4-00に変更        |
| 4  | SET<br>1回押す                                |                                 |

実行後、パラメータに以下の値が自動設定されます。

| ハ゜ラメータ NO | 名称          | 設定値     |
|-----------|-------------|---------|
| 3-        | 実行時の入力電圧(V) | 5. 0000 |
| 4-        | 「1」を自動設定    | 1       |
| 5-        | 変更した表示値     | 240     |

- ※1. スケーリングのみ本操作で行えますが、小数点位置などパラメータ 3~5 以外の項目についてはマニュアルで設定して下さい。
- ※2. パラメータ 3 に小数点を含む最大 5 桁の範囲内で測定した入力 電圧を設定します。ただし、最下位桁は四捨五入して設定します。

# ロr:回転計·速度計の場合

スケーリングに必要な数値はパラメータ 2~4 で設定します。

オートスケーリング は希望の数値になるようにパラメータ 2~4 を自動で設定するものです。

例えば、ハンドタコメータなどで測定した速度や回転数をメーターに打ち込むだけで、希望の数値にスケーリングします。

まず、信号を入力して 0 以外の数値が表示されたらオートスケーリングを実行してください。

### ·使用条件

1. t u表示以外で操作(実際に信号を入力してください。) 2. パラメータ Pr=oFF

| 手順 | キ操作 しんりょうしん    | 表示および内容                           |
|----|----------------|-----------------------------------|
| 1  | 計測を行い、         | 1440表示を3600表示に変更する場合              |
| 2  | ↑<br>3秒間押す     | (最下位桁点滅) 1 4 4 0                  |
| 3  | ↑および↓<br>任意に変更 | (最下位桁点滅) 3 6 0 0 3600に変更          |
| 4  | SET<br>1回押す    | 3 6 0 0 0<br>オートスケーリング完了。計測表示に戻る。 |

実行後、パラメータに以下の値が自動設定されます。

| ハ° ラメータ NO | 名称           | 設定値     |
|------------|--------------|---------|
| 2-         | 「1」を自動設定     | 1       |
| 3-         | 変更した表示値      | 3600    |
| 4-         | 実行時の入力電圧 (V) | 5. 0000 |

- ※1. スケーリングのみ本操作で行えますが、小数点位置などパラメータ 2~4 以外の項目についてはマニュアルで設定して下さい。
- ※2. パラメータ 4 に小数点を含む最大 5 桁の範囲内で測定した入力 電圧を設定します。ただし、最下位桁は四捨五入して設定します。

# リニア出力校正(リニア出力付の場合のみ)(-[: - キャリブレーション)

リニア出力の微調整や校正が必要な場合のみ、操作してください。


### 〇リニア出力校正パラメータ

| <b>O</b> , — , | , m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •        |     |   |
|----------------|--|----------|-----|---|
|                | 名称                                     | 設定範囲     | 初期値 | 内容説明  |
| -CL-           | 実行の有無                                  | oFF/on   |     | S]を押し [H] [L] 選択状態になります。<br>※「on」を設定しても、次回は「oFF」になります。<br>※「oFF」が設定されても、次の [H] [L] の設定値は有効。 |
| [H]            | 上限出力の調整                                | -999~999 | 0   | ▲と▼で任意の数値に変更後、Sで出力更新する。<br>Sの3秒押しで記憶し、「-CL-」に戻ります。  |
| [L]            | 下限出力の調整                                | -999~999 | 0   | (上記同様)  |

#### (備考)

- ・[H] および [L] の調整値が「0」の時、出荷時の出力に戻ります。
- ・調整値は±999設定が可能で、+側に設定すると出力は大きくなり、反対に-側に設定すると出力は小さくなります。
- ・調整値の目安
  - 1digit: フルスパンの約 0.0025% 調整巾: フルスパンの約±2.5%
  - (例) 0-5V 出力の場合、1digit≒0.000125V 調整巾≒±0.125V(約-0.125V~約5.125V)

### **〇リニア出力校正方法** 出力端子⑩⑪に電圧計(または電流計)を接続し、以下の手順で校正を行います。




- (注1)[H]又は[L]で⑤を押した後は次の操作を行うまで校正状態が続きます。(時間制限無し)
  - ・Mを押す→校正キャンセル
  - ・⑤を3秒押す→校正完了し「-CL-」表示に戻ります。
- (注 2)「-CL-」→「oFF」又は「on」で 10 秒間放置すると計測表示に戻ります。

# テストモード


各種機能などをテストするモードです。通常、操作する必要はありません。

### 〇操作方法

- ①**M**キーを押しながら電源投入する。
- ②▲キー、▼キーでテスト項目を選択して
  - Sキー押しで実行します。
  - (注)型番によって表示されない項目があります。
- ※テストモードを終了し計測値表示に戻す場合
  - ①あらゆる状態で、Mを押す。
  - ②項目表示状態で30秒間各キーを触らず放置する。



# 外形寸法図



# 型式構成

- ① 電源電圧 A AC85V~264V E DC11V~30V
- ② 入力信号 12 0-10VDC 13 0-5VDC 90 その他
- ③ 比較出力(無) 無5 2点リレーc接点6 4点フォトモスリレー2 4点トランジスタ
- ④ リニア出力
  (無) 無
  A 0-5V
  B 1-5V
  C 4-20mA
  D 0-10V

D1 ±10V

- ⑤ 通信出力 (無) 無 T RS485通信出力
- (6) オプション
  (無) 無
  E DC24Vセンサー供給用電源
  F DC5Vセンサー供給用電源
  G リニア出力高速応答
  TM 調光表示付

商品に関するお問い合わせは 右記へご連絡ください

# Henixヘニックス株式会社

□本 社

〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町 1-25 TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445

NO. MH7FX00T Ver1. 0

# 取扱説明書

RS485 通信出力 OP:-T(オプション)

# 口対象シリーズ

デジタルパネルメータ MA43/MA45/MF43/MF45/MR43/MR45/MJ43/MJ45 HA44/HA46/HF44/HF46/HR44/HR46/HJ44/HJ46

絶縁変換器 BA21/BR21/BF21

御使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 その後、大切に保管し必要なときお読み下さい。

操作方法および標準機能(パラメータ設定など)の詳細につきましては 別途、各シリーズ取扱説明書をご参照ください。

### □ASCII コード表

以下コード表の■部分のみ使用します。(STX、ETX および 0~9、F とマイナス。)


| 上位下位 | 0   | 1   | 2  | 3        | 4 | 5 | 6 | 7   |
|------|-----|-----|----|----------|---|---|---|-----|
| 0    | NUL | DEL | SP | 0        | @ | Р | ( | р   |
| 1    | SOH | DC1 | !  | 1        | Α | Q | а | q   |
| 2    | STX | DC2 | "  | 2        | В | R | b | r   |
| 3    | ETX | DC3 | #  | 3        | С | S | С | S   |
| 4    | EOT | DC4 | \$ | 4        | D | Т | d | t   |
| 5    | ENQ | NAK | %  | 5        | Е | J | е | u   |
| 6    | ACK | SYN | &  | 6        | F | V | f | V   |
| 7    | BEL | ETB | ,  | 7        | G | W | g | W   |
| 8    | BS  | CAN | (  | 8        | Н | X | h | х   |
| 9    | HT  | EM  | )  | 9        | I | Υ | i | у   |
| Α    | LF  | SUB | *  | •        | J | Z | j | z   |
| В    | VT  | ESC | +  | • •      | K | ] | k | {   |
| С    | FF  | FS  | ,  | <b>v</b> | L | ¥ | I |     |
| D    | CR  | GS  | -  | II       | М | ] | m | }   |
| E    | SO  | RS  |    | ^        | N | ^ | n | ~   |
| F    | SI  | US  | /  | ?        | 0 | _ | 0 | DEL |

# 端子配列および仕様

# ●端子配列

# M□43/H□44 /B□21 の場合


※端子⑧・⑨に通信出力 (RS485) が付きます。



| NO | 名称   | 内容           |
|----|------|--------------|
| 1  |      |              |
|    |      | (別途、取扱説明書参照) |
| 7  |      |              |
| 8  | T. A | 通信出力 A(-)    |
| 9  | T. B | 通信出力 B(+)    |
| 10 |      |              |
| 11 |      | (別途、取扱説明書参照) |
| 12 |      |              |

### M□45/H□46 の場合

※端子⑫・⑬に通信出力 (RS485) が付きます。




| NO | 名称   | 内容           |
|----|------|--------------|
| 1  |      |              |
|    |      | (別途、取扱説明書参照) |
| 11 |      |              |
| 12 | T. A | 通信出力 A(-)    |
| 13 | T. B | 通信出力 B(+)    |
| 14 |      |              |
|    |      | (別途、取扱説明書参照) |
| 18 |      |              |

# ●通信出力仕様および結線図

| 通信規格    | EIA RS-485 に準拠                        |
|---------|---------------------------------------|
| 通信方式    | 2 線式半二重                               |
| 同調方式    | 調歩同期                                  |
| 伝送速度    | 1200/2400/4800/9600/19200/38400 (bps) |
| 伝送コード   | ASCII                                 |
| ネットワーク  | マルチドロップ方式 (最大 1:31 局)                 |
| ケーブル長   | 最大 500m                               |
| 通信内容    | ・表示値の読み込み                             |
| 2210171 | ・比較出力設定値の書き込み読み込み など                  |

×

M□43/H□44/B□21 の場合 : 端子⑧ (TA-)、端子⑨ (TB+)
M□45/H□46 の場合 : 端子⑫ (TA-)、端子⑬ (TB+)



# 通信パラメータ一覧表

通信出力に関する数値をパラメータに設定します。前面キーでパラメータを設定し内部に記憶します。 なお、下記のパラメータ C1~C7 はキープロテクト (パラメータ Pr) の前に表示されます。

| ١٨°  | ゚ヺメータ名称    | 内容説明   | 設定範囲                                | 出荷時の設定 |
|------|------------|--|-------------------------------------|--------|
| -00- | プロトコル切替    | 使用する通信プロトコルを設定します。<br>A:HENIX<br>b:MODBUS-RTU  | A/b                                 | A      |
| -C1- | ユニット NO    | 本機の通信ユニット NO を設定します。<br>※パラメータ CO=「b」の場合、設定範囲は 01~99 となります。  | 00~99                               | 00     |
| -02- | 通信遅延時間     | 通信遅延時間は上位 PC などが「コマンドブルーム」の送信を完了してから回線をあけわたし受信可能状態になるまでの時間を設定。(10msec 単位)コマンド/レスポンスの最適化にご使用ください。「oFF」設定は1~9msec 変動     | oFF/on<br>「on」の場合→10~500            | 10     |
| -C3- | 通信速度       | 通信速度を設定。 単位:bps<br>※19.2=19200bps、38.4=38400bps の意。。   | 1200/2400/4800/9600<br>/19. 2/38. 4 | 9600   |
| -C4- | データ長       | データ長を設定。 「7」: 7bit 「8」: 8bit   | 7/8                                 | 8      |
| -C5- | ストッフ゜ヒ゛ット  | ストップビットを設定。 「1」: 1bit 「2」: 2bit  | 1/2                                 | 2      |
| -C6- | ハ° リティチェック | パリティチェックを設定。<br>「oFF」: パリティなし<br>「1」: 奇数パリティ<br>「2」: 偶数パリティ  | oFF/1/2                             | oFF    |
| -C7- | BCC チェック   | BCC チェックの有無を設定。 「oFF」: BCC なし 「on」: BCC あり   | oFF/on                              | on     |
| -C8- | 連続出力の有無    | 「oFF」を設定してください。 oFF:応答式(通常) on:連続送信  (注) 当社製通信表示器(MG シリーズ)を子機メイン局 (パラメータ 1=H1)の設定で本機に接続する場合は、 本パラメータを必ず「oFF」に設定してください。 | oFF/on                              | oFF    |

(注) パラメータ CO= 「b」の場合、パラメータ C4、C5、C7、C8 の設定は無効です。(modbus-RTU ではこれらのパラメータを使用しません。)

# 通信内容


使用する通信プロトコルは当社オリジナルと MODBUS-RTU があります。そのそれぞれの通信手順について説明します。

# A. HENIX 通信手順 パラメータ CO = A の場合

HENIX 通信手順(パラメータ CO=A) の場合の通信仕様について以下に説明します。

### 1. 通信手順

メーター(本器)は上位コンピュータからの「コマンドフレーム」に対して「レスポンスフレーム」を返します。



※1:通信遅延時間 (パラメータ C2 で設定)

※2:上位コンピュータから連続してコマンドを送信する場合、メータからレスポンスを受信してから1msec以上の時間を設けて下さい。

### 2. メッセージの構成

- ・STX から ETX まで全てのコードは (BCC は除く) ASCII コードで表します。
- ・BCC は誤り検出のためのチェックコードで STX から ETX までの全てのキャラクタの排他的論理和で示します。

### データ読み込み

# ●データ読み込みコマンド

データ読み込み要求メッセージ構成

| STX | 0  | 0 | 0 | 0 | ЕТХ | BCC |
|-----|----|---|---|---|-----|-----|
| 1   | (2 | 2 |   | 3 | 4   | ⑤   |

①STX:スタートコード

②アドレス:通信パラメータ C1 で設定したユニット NO

③識別子

| נית ווית         |     |  |
|------------------|-----|--|
| 設定内容             | 識別子 | 備考                                     |
| 表示データの読み込み       | 0 0 |  |
| AL1 設定値の読み込み     | 0 1 |  |
| AL2 設定値の読み込み     | 0 2 | (比較出力無の場合は関係なし)                        |
| AL3 設定値の読み込み     | 0 3 | 対象外の機種で指定した場合、レスポンスコードは「17」禁止エラーとなります。 |
| AL4 設定値の読み込み     | 0 4 |  |
| リニア出力上限値の読み込み ※1 | 05  | (リニア出力無の場合は関係なし)                       |
| リニア出力下限値の読み込み ※1 | 0 6 | 対象外の機種で指定した場合、レスポンスコードは「17」禁止エラーとなります。 |
| 前面ランプの状態         | 0 8 | 各シリーズにより前面ランプの内容が異なります。                |
| 比較出力の状態          | 0 9 | (比較出力無の場合は関係なし)                        |
|                  |     | 対象外の機種で指定した場合、レスポンスコードは「17」禁止エラーとなります。 |

※1: リニア出力上限値: パラメータ L1 の設定値 リニア出力下限値: パラメータ L2 の設定値

④ETX:エンドコード

⑤BCC: BCC データ (通信パラメータ C7=on の場合)

# ●データ読み込みレスポンス

データ読み込み応答メッセージ構成

| 飞 | か込みに     | 3合ノツ | セーンド     | 冉仪 |          |   |   |   |   |   |   |   |          |         |
|---|----------|------|----------|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|
|   | STX      | 0    | 0        | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТХ      | BCC     |
|   | <b>1</b> |      | <u>a</u> | (  | <b>a</b> | Α | В | С | D | Е | F | G | <b>(</b> | <u></u> |
|   | T)       |      | 2        |    | 3)       |   |   |   | 4 |   |   |   | 5        | 6       |

①STX:スタートコード

②アドレス:通信パラメータ C1 で設定したユニット NO

③レスポンスコード

④数値データ

数値データは必ず7桁で表します。なお、符号桁は10º桁(最上位桁)でプラスの場合は0 (30H)、マイナスの場合はー (2DH) のどちらかになります。 また、時間表示などで時分区切りの「-」も- (2DH) となります。なお、小数点は無視されます。

(例)

| 表示データ   | ASCII ⊐ — ド |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 表示リータ   | Α           | В   | С   | D   | E   | F   | G   |  |  |  |  |
| 1       | 30H         | 30H | 30H | 30H | 30H | 30H | 31H |  |  |  |  |
| 999999  | 30H         | 39H | 39H | 39H | 39H | 39H | 39H |  |  |  |  |
| -1      | 2DH         | 30H | 30H | 30H | 30H | 30H | 31H |  |  |  |  |
| -199999 | 2DH         | 31H | 39H | 39H | 39H | 39H | 39H |  |  |  |  |
| 99-59   | 30H         | 30H | 39H | 39H | 2DH | 35H | 39H |  |  |  |  |
| 1.00    | 30H         | 30H | 30H | 30H | 31H | 30H | 30H |  |  |  |  |

### 比較出力の状態について

数値データは7桁で表し、その内容は以下の通りとなります。

|                     | 表示データ       |     |     | AS  | CII ⊐− | ド   |     |     |
|---------------------|-------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|                     | 衣小ノータ       | Α   | В   | С   | D      | E   | F   | G   |
|                     | E/AL1:ON    | 30H | 30H | *   | *      | *   | 31H | 30H |
|                     | F/AL1:0N    | (0) | (0) | **  | ×:     | **  | (1) | (0) |
| 比較出力の状態             | E/AL2:0N    | 30H | 30H | *   | *      | 31H | *   | 30H |
| A, B, G は 30H(0) 固定 | E/ ALZ · UN | (0) | (0) | **  | ×      | (1) | × × | (0) |
| C~G:30H(0)=出力0FF    | D/AL2:ON    | 30H | 30H | *   | 31H    | *   | *   | 30H |
| C~G:31H(1)=出力 ON    | D/AL3:ON    | (0) | (0) | **  | (1)    | **  | × × | (0) |
|                     | C/AL4:ON    | 30H | 30H | 31H | *      | *   | *   | 30H |
|                     | G/ AL4 - UN | (0) | (0) | (1) | ×      | **  | ×   | (0) |

\*30H (0): 0FF 31H (1): 0N

⑤ETX:エンドコード

⑥BCC: BCC データ (通信パラメータ C7=on の場合)

## データ書き込み

# ●書き込み許可コマンド

比較出力(AL)設定値などのメータ内部データの書き込みが可能です。

データの書き込みを行う場合、まず、書き込み許可の送信を行ってください。(電源投入時は書込み禁止状態になっています。)なお、「データの書き込み許可」にした場合、「書き込み禁止」にするまで、および、電源OFFまで書き込み許可状態となります。

### 書き込み許可要求メッセージ構成

| STX | 0 | 0  | 1  | F  | ETX | BCC |  |
|-----|---|----|----|----|-----|-----|--|
| 1   | 2 | 2) | (3 | 3) | 4   | ⑤   |  |

①STX:スタートコード

②アドレス:通信パラメータ C1 で設定したユニット NO

③識別子

| 設定内容   | 識別子 |
|--------|-----|
| 書き込み禁止 | OF  |
| 書き込み許可 | 1 F |

④ETX:エンドコード

⑤BCC: BCC データ (通信パラメータ C7=on の場合) 注:パラメータのキープロテクトは関係なし。

## ●書き込み許可レスポンス

書き込み許可応答メッセージ構成

| STX | 0  | 0  | 0 | 0  | ЕТХ | BCC |
|-----|----|----|---|----|-----|-----|
| 1   | (2 | 2) |   | 3) | 4   | ⑤   |

①STX: スタートコード

②アドレス:通信パラメータ C1 で設定したユニット NO

③レスポンスコード④ETX: エンドコード

⑤BCC: BCC データ (通信パラメータ C7=on の場合)

## ●データ書き込みコマンド

データ書き込み要求メッセージ構成

| STX | 0  | 0 | 1 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТХ | BCC |
|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 1   | (2 | 2 |   | 3) |   |   |   | 4 |   |   |   | 5   | 6   |

①STX:スタートコード

②アドレス:通信パラメータ C1 で設定したユニット NO

③識別子

| 設定内容            | 識別子 | 備考                                     |
|-----------------|-----|--|
| AL1 設定値の書き込み    | 1 1 |  |
| AL2 設定値の書き込み    | 1 2 | (比較出力無の場合は関係なし)                        |
| AL3 設定値の書き込み    | 1 3 | 対象外の機種で指定した場合、レスポンスコードは「17」禁止エラーとなります。 |
| AL4 設定値の書き込み    | 1 4 |  |
| リニア出力上限値の書き込み※1 | 1 5 | (リニア出力無の場合は関係なし)                       |
| リニア出力下限値の書き込み※1 | 1 6 | 対象外の機種で指定した場合、レスポンスコードは「17」禁止エラーとなります。 |

※1: リニア出力上限値: パラメータ L1 の設定値 リニア出力下限値: パラメータ L2 の設定値

### ④数値データ

数値データは必ず 7 桁で表します。なお、符号桁は A 桁(最上位桁)でプラスの場合は 0 (30H)、マイナスの場合は- (2DH) のどちらかになります。 なお、小数点は無視されます。

(例)

| 表示データ  | ASCII ⊐− ド |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 衣がノータ  | Α          | В   | С   | D   | E   | F   | G   |  |  |  |  |
| 1      | 30H        | 30H | 30H | 30H | 30H | 30H | 31H |  |  |  |  |
| 99999  | 30H        | 30H | 39H | 39H | 39H | 39H | 39H |  |  |  |  |
| -1     | 2DH        | 30H | 30H | 30H | 30H | 30H | 31H |  |  |  |  |
| -19999 | 2DH        | 30H | 31H | 39H | 39H | 39H | 39H |  |  |  |  |
| 1.00   | 30H        | 30H | 30H | 30H | 31H | 30H | 30H |  |  |  |  |

⑤ETX:エンドコード

⑥BCC: BCC データ (通信パラメータ C7=on の場合)

### ●データ書き込みレスポンス

データ書き込み応答メッセージ構成

| STX | 0 | 0  | 0 | 0  | ETX | BCC |
|-----|---|----|---|----|-----|-----|
| 1   | 2 | 2) |   | 3) | 4   | 5   |

①STX: スタートコード

②アドレス:通信パラメータ C1 で設定したユニット NO

③レスポンスコード④ETX: エンドコード

⑤BCC: BCC データ (通信パラメータ C7=on の場合)

### 3. レスポンスコード

| コード | 名称        | 内容  |
|-----|-----------|---|
| 0 0 | 正常終了      | 通常の動作。                                    |
| 1 1 | メーターエラー   | エラー表示中の場合およびパラメータなどキー設定中。                 |
| 1 2 | BCC エラー   | 受信した BCC と計算した BCC が異なる。                  |
| 1 2 | D00 ± 7   | BCC がない。(BCC 有りの場合)                       |
| 1 3 | パリティエラー   | コマンドフレームのキャラクタでパリティエラーが発生。                |
| 1 4 | フォーマットエラー | 受信したフレームが所定バイト数を超えている。                    |
| 1 4 | フォーマッドエリー | 規定外の ASCII コードが指定されている。(数値データなどで)         |
| 1 5 | オーバーランエラー | コマンドフレームのキャラクタでオーバーランエラーが発生。              |
| 1 6 | フレーミングエラー | コマンドフレームのキャラクタでフレーミングエラー(ストップビットが「O」)が発生。 |
| 1 7 | 禁止エラー     | 書き込み禁止状態で書き込みを要求した。                       |
| 1 / | 示エエノー     | コンパレータ出力無しなのに、AL 設定値変更を要求した。              |
| 18  | エリアエラー    | 設定範囲外の設定を要求した。                            |

<sup>※</sup>複数のエラーが発生した場合は、エラーコードの小さいものをレスポンスする。

### 特記事項

- ①コマンドフレーム内に STX および ETX が組み込まれていない時、レスポンスを返さない。 従って、コマンドフレームにエラーがあってもレスポンスを返さない。
- ②STX を受信した時点でそれ以前に受信した内容はクリアする。
- ③通信についてはパラメータのキープロテクト(--Pr)が ON であっても通信可能とする。(キープロテクトをを無視する。)
- ④アドレス (ユニット NO) の該当するメータのみレスポンスする。 該当するメータがない場合は、いずれの子局もレスポンスしない。
- ⑤通信中もパラメータのキー設定は可能。

#### 5. 通信例

(1) データ読み込み通信例

ユニット NO.「02」の表示値を読み込む場合。メータから表示値「3656」が返答された。

・データ読み込みメッセージ(上位 PC 側)

| STX | 0   | 2   | 0   | 0   | ETX | BCC | BCC:STX から ETX までの排他的論理和。<br>_03H=02Hxor30Hxor32Hxor30Hxor30Hxor03H |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 02H | 30H | 32H | 30H | 30H | 03H | 03H | ※xor:排他的論理和演算   |

・応答メッセージ(メータ側)

| 70· H 7 | <i>,</i> _ | - () | / I/J/ |     |   |       |         |         |         |       |   |     |     |  |
|---------|------------|------|--------|-----|---|-------|---------|---------|---------|-------|---|-----|-----|--|
| STX     | 0          | 2    | 0      | 0   | 0 | 0     | 0       | 3       | 6       | 5     | 6 | ETX | BCC |  |
| 02H     | 30H        | 32H  | 30H    | 30H |   | 30H 3 | 30H 30H | 1 33H ( | 36H 35I | H 36H |   | 03H | 35H |  |

### (2) データ書き込み通信例

ユニット NO. 「05」の比較出力 (AL2) の設定値を「2340」に変更する場合。

・データ書き込みメッセージ(上位 PC 側)

| STX | 0   | 5   | 1   | 2   | 0 | 0     | 0     | 2   | 3     | 4      | 0  | ETX | BCC |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|-----|-------|--------|----|-----|-----|
| 02H | 30H | 35H | 31H | 32H | 2 | DH 30 | Н 30Н | 32H | 33H 3 | 34H 30 | )H | 03H | 2FH |

・応答メッセージ(メータ側) (正しく書き込み完了した場合)

| STX | 0   | 5   | 0   | 0   | ETX | BCC |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 02H | 30H | 35H | 30H | 30H | 03H | 04H |  |

# B. Modbus-RTU 通信手順 パラメータ CO = b の場合

Modbus-RTU 通信手順(パラメータ CO= b) の場合の通信仕様について以下に説明します。

## 1. メッセージ仕様

#### ●コマンドメッセージの構成

| ①アドレス | ②ファンクションコード | ③データ部 | ④エラーチェックコード |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 1バイト  | 1バイト        | nバイト  | 2 バイト       |

- ①アドレス · · · 本機の通信設定パラメータ-C1-の「ユニット No」。
- ②ファンクションコード ・・・ 指令内容を示すコード
- ③データ部 ・・・ ファンクションコードに付随するデータ
- ④エラーチェックコード · · · · CRC-16 ( $X^{16}+X^{15}+X^2+X^1+1$ )

#### ●レスポンスメッセージの構成

### 【正常時のレスポンス】

本機はコマンドメッセージ(指令内容)に対する実行結果をレスポンスとして返します。 正常時のレスポンスの詳細については、各メッセージの解説をご参照ください。

### 【異常時のレスポンス】

コマンドメッセージの内容に誤りがある場合など、本器がコマンドを実行できない異常が発生した場合は、 エラーレスポンスを返します。エラーレスポンスの構成は以下の通りです。

| フィールド名        | 値            | パイ数 |
|---------------|--------------|-----|
| ①アドレス         | 本機のアドレス      | 1   |
| ②ファンクションコード   | ??H+80H (*1) | 1   |
| ③エラーコード(データ部) | (*2)         | 1   |
| ④エラーチェックコード   | CRC          | 2   |

(\*1) コマンドメッセージのファンクションコードに 80H を加えたコードとなります。

### (\*2)エラーコード一覧

| エラーコート・ | 意味         | 説明                        |
|---------|------------|---------------------------|
| 01H     | 不正ファンクション  | 本機が未サポートのファンクションコードが指定    |
| 0111    | 「一年ンプンプラコン | されました。                    |
| 02H     | 不正 ID      | 存在しない ID か、そのコマンドでは使用できない |
| 0211    | 十上 ID      | ID が指定されました。              |
| 03H     | 不正データ      | データの数や範囲の指定に誤りがあります。      |
| 04H     | ライトプロテクト   | パラメータの書き込み禁止状態のため、書き込みコ   |
| 0411    | フィトノロテクト   | マンドが実行できません。              |
| 05H     | 松巴十二       | 本機がエラー表示中やパラメータ設定動作中のた    |
| υэп     | 機器エラー      | め、コマンドが実行できません。           |

### 【レスポンスなし (無応答)】

下記の条件に該当する場合、本機はコマンドに対する応答を返しません。

- ・ブロードキャストのコマンドメッセージには応答を返しません。
- ・ 本機の Modbus-RTU アドレス(ユニット No)以外へのコマンドメッセージを受信した場合
- コマンドメッセージ中のエラーチェックコード (CRC)に誤りがある場合
- ・ 通信エラー (パリティエラーなど) が発生した場合
- ・ フレームの途中で 3.5 キャラクタ伝送時間以上の無通信を検出した場合

### ●ファンクションコードとレジスタ

本機で使用するファンクションコードの一覧を以下に示します。

| ファンクションコート | 機能        | 対象レジスタ | レジスタ番号 | プロートキャスト |
|------------|-----------|--------|--------|----------|
| 02H        | ステータス読み取り | 入力レジスタ | 1XXXX  | 不可       |
| 03H        | データ読み込み   | 保持レジスタ | 4XXXX  | 不可       |
| 05H        | スイッチ切り替え  | コイル    | OXXXX  | 可        |
| 08H        | テスト機能     | なし     | _      | 不可       |
| 10H        | データ書き込み   | 保持レジスタ | 4XXXX  | 可        |

### データ読み込み(本機のデータを上位コンピュータから読み込む場合)

本機の計測データ、設定データ等を読み出します。

読み込み開始 ID から 4 ワード分(8 桁)の 1 データを読み込みます。複数のデータを一括で読み込むことはできません。 読み込みデータは保持レジスタ (レジスタ番号=4XXXX) が対象となります。

### ■コマンド

| フィールド名     |                            |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| アドレス       |                            |  |  |  |  |  |
| ファンクションコード |                            |  |  |  |  |  |
| 上位         |                            |  |  |  |  |  |
| 下位         |                            |  |  |  |  |  |
| 上位         | 00H                        |  |  |  |  |  |
| 下位         | 04H                        |  |  |  |  |  |
| 上位         | ·                          |  |  |  |  |  |
| 下位         |                            |  |  |  |  |  |
|            | 上位<br>下位<br>上位<br>下位<br>上位 |  |  |  |  |  |

(\*1) ID は 2. データ・レジスタ仕様を参照。 (\*2) ワード数は 4 固定です。

### ■レスポンス

| フィールド名      | 値       |     |  |  |  |  |
|-------------|---------|-----|--|--|--|--|
| アドレス        |         |     |  |  |  |  |
| ファンクションコート  | 03H     |     |  |  |  |  |
| データバイト数     |         | 08H |  |  |  |  |
| データ 1       | データ1 上位 |     |  |  |  |  |
| (最上位桁、2桁目)  | 下位      |     |  |  |  |  |
| データ 2       | 上位      |     |  |  |  |  |
| (3 桁目、4 桁目) | 下位      |     |  |  |  |  |
| データ 3       | 上位      |     |  |  |  |  |
| (5 桁目、6 桁目) | 下位      |     |  |  |  |  |
| データ 4       | 上位      |     |  |  |  |  |
| (7 桁目、最下位桁) | 下位      |     |  |  |  |  |
| CRC         | 上位      |     |  |  |  |  |
| UNU         | 下位      |     |  |  |  |  |

# 状態取得(本機の状態を上位コンピュータから読み込む場合)

本機の現在の各種状態データ(比較出力の ON/OFF 状態など)を一括で取得します。個々の状態を個別の ID を指定して読み出すことはできません。 状態データは入力ステータス (レジスタ番号=1XXXX) が対象となります。

### ■コマンド

| フィールド名          | 値   |     |
|-----------------|-----|-----|
| アドレス            |     |     |
| ファンクションコート      | 02H |     |
| 読み込み開始 ID (*1)  | 上位  | 00H |
| 一 読み込み開始 ID(*I) | 下位  | 00H |
| 読み込みデータ数(*2)    | 上位  | 00H |
| 読み込み )一タ数(キ2)   | 下位  | 08H |
| CRC             | 上位  |     |
| GNG             | 下位  |     |

- (\*1) ID は 0000H 固定です。
- (\*2) 読み込みデータ数は8固定です。

### ■レスポンス

| フィールド名     | 値   |  |
|------------|-----|--|
| アドレス       |     |  |
| ファンクションコート | 02H |  |
| データバイト数    | 01H |  |
| 状態データ ※    |     |  |
| CRC        | 上位  |  |
| UNU        | 下位  |  |

※状態データの構成は下記参照。

### ※状態データの構成

比較出力と前面ランプの状態が「状態データ」フィールドに以下のビット構成で格納されます。

|       | MSB   |      |      |        |     |     |     | LSB |
|-------|-------|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 状態データ | 0     | LP1  | LP0  | AL4    | AL3 | AL2 | AL1 | GO  |
|       | (注) 上 | 位1ビッ | トは予値 | 黄(0 固) | 定)  |     |     |     |

### ●比較出力 AL1~AL4, GO の状態

| 状態データの該当ビット | 比較出力状態 |
|-------------|--------|
| 0           | 出力 0FF |
| 1           | 出力 ON  |

### ●前面ランプの状態

| 1.1 km > 1    | , <b>1</b> , 10, 1 |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 状態データの<br>LP1 | D該当ビット<br>LPO      | ランプ状態 |
| 0             | 0                  | 消灯    |
| 0             | 1                  | 点灯    |
| 1             | 0                  | 点滅    |

### データ書き込み許可/禁止(本機に対するデータ書き込み許可/禁止の切り替え)

データ書き込みの許可または禁止を本機に指示します。

本機に対するデータ書き込みの前に、書き込み許可モードに切り替える必要があります。

(電源投入時は書き込み禁止モードになっています。)

### ■コマンド

| ■コマント       |    |     |
|-------------|----|-----|
| フィールド名      | 値  |     |
| アドレス        |    |     |
| ファンクションコート  | *  | 05H |
| 切り替え対象 ID   | 上位 | 00H |
| 切り皆た対象 ID   | 下位 | 00H |
| 書き込み許可/禁止※  | 上位 |     |
| 音さ込の計り/ 赤山火 | 下位 |     |
| CRC         | 上位 |     |
| UI\U        | 下位 |     |

### ■レスポンス

| フィールド名     | 値  |     |
|------------|----|-----|
| アドレス       |    |     |
| ファンクションコート | *  | 05H |
| 切り替え対象 ID  | 上位 | 00H |
| 切り首ん対象 ID  | 下位 | 00H |
| 書き込み許可/禁止  | 上位 |     |
| 音で込み計り/赤山  | 下位 |     |
| CRC        | 上位 |     |
| UNU        | 下位 |     |

※「書き込み許可/禁止」フィールドにセットする値は下記の通りです。

| 書き込み許可/禁止 | セットする値 |
|-----------|--------|
| 許可        | FF00H  |
| 禁止        | 0000Н  |

# データ書き込み(本機に設定値などのデータを書き込む場合)

設定値などのデータを本機に書き込むときに使用します。書き込み許可モードのときのみ実行可能です。 一度に書き込めるデータはひとつの設定値のみです。複数の設定値を一括で書き込むことはできません。 指定した書き込み開始 ID から 4 ワード分の値を、書き込みデータ 1 ~4 で指定する値(8 桁データ)に書き換えます。 データ書き込みは保持レジスタ(レジスタ番号=4XXXX)が対象となります。

■コマンド

| ■コマンド          |    |     |
|----------------|----|-----|
| フィールド名         | 値  |     |
| アドレス           |    |     |
| ファンクションコート     | *  | 10H |
| 書き込み開始 ID (*1) | 上位 |     |
| 音で区が開始 ID (*1) | 下位 |     |
| 書き込みワード数 (*2)  | 上位 | 00H |
| 音さ込み グート数 (*2) | 下位 | 04H |
| 書き込みバイト数(*2    | .) | 08H |
| 書き込みデータ1       | 上位 |     |
| (最上位桁、2 桁目)    | 下位 |     |
| 書き込みデータ 2      | 上位 |     |
| (3 桁目、4 桁目)    | 下位 |     |
| 書き込みデータ3       | 上位 |     |
| (5 桁目、6 桁目)    | 下位 |     |
| 書き込みデータ4       | 上位 |     |
| (7 桁目、最下位桁)    | 下位 |     |
| CRC            | 上位 |     |
| UNU            | 下位 |     |

- (\*1) ID は 2. データ・レジスタ仕様を参照。
- (\*2) 書き込みワード数、バイト数は固定。

### ■レスポンス

| <u> </u>   |     |     |
|------------|-----|-----|
| フィールド名     | 値   |     |
| アドレス       |     |     |
| ファンクションコート | 10H |     |
| 書き込み開始 ID  | 上位  |     |
| 音で込み開始Ⅱ    | 下位  |     |
| 書き込みワード数   | 上位  | 00H |
| 音と込みり一下数   | 下位  | 04H |
| CRC        | 上位  |     |
| UNU UNU    | 下位  |     |

### ループバックテスト(本機と上位装置の接続状態をテストする場合)

本機と上位装置が Modbus-RTU プロトコルで正常に通信できるかをチェックします。 コマンドメッセージフレームの内容がそのままレスポンスとして折り返されていれば正常です。

### ■コマンド

| フィールド名     | 値    |     |  |  |  |  |
|------------|------|-----|--|--|--|--|
| アドレス       | アドレス |     |  |  |  |  |
| ファンクションコート |      | 08H |  |  |  |  |
| 診断サブコード    | 上位   | 00H |  |  |  |  |
| 診例グラコード    | 下位   | 00H |  |  |  |  |
| ユーザーデータ ※  | 上位   |     |  |  |  |  |
| ±-9-1-9 &  | 下位   |     |  |  |  |  |
| CRC        | 上位   |     |  |  |  |  |
| OI/O       | 下位   |     |  |  |  |  |

※任意の1ワードのデータを使用可

### ■レスポンス

| フィールド名     | 値  |     |
|------------|----|-----|
| アドレス       |    |     |
| ファンクションコート | *  | 08H |
| 診断サブコード    | 上位 | 00H |
| 診例りフコート    | 下位 | 00H |
| ユーザーデータ    | 上位 |     |
| ユーリーナーダ    | 下位 |     |
| CRC        | 上位 |     |
| UNU        | 下位 |     |

正常応答の場合のレスポンスは、コマンドと 全く同じメッセージ列になります。

### 2. データ・レジスタ仕様

本機の Modbus-RTU 通信で使用するデータ・レジスター覧を以下に示します。

| レジ・スタ      | レジ・スタ | ID    | データ名称       | ワート・ | 属性   | データ仕様          |
|------------|-------|-------|-------------|------|------|----------------|
| 分類         | 番号    | (*1)  |             | 数    | (*2) |                |
|            | 40001 | 0000H | 表示データ       | 4    | R/W  | ASCIIコード8桁(*3) |
|            | 40005 | 0004H | AL1 設定値     | 4    | R/W  | ASCIIコード8桁(*3) |
| /只 +土      | 40009 | H8000 | AL2 設定値     | 4    | R/W  | ASCIIコード8桁(*3) |
| 保持<br>レジスタ | 40013 | 000CH | AL3 設定値     | 4    | R/W  | ASCIIコード8桁(*3) |
| V2 X3      | 40017 | 0010H | AL4 設定値     | 4    | R/W  | ASCIIコード8桁(*3) |
|            | 40021 | 0014H | リニア出力上限値    | 4    | R/W  | ASCIIコード8桁(*3) |
|            | 40025 | 0018H | リニア出力下限値    | 4    | R/W  | ASCIIコード8桁(*3) |
|            | 10001 | 0000H | 比較出力 GO 状態  | 1    | R    |                |
|            | 10002 | 0001H | 比較出力 AL1 状態 | 1    | R    |                |
|            | 10003 | 0002H | 比較出力 AL2 状態 | 1    | R    |                |
| 入力         | 10004 | 0003H | 比較出力 AL3 状態 | 1    | R    |                |
| ステータス      | 10005 | 0004H | 比較出力 AL4 状態 | 1    | R    |                |
|            | 10006 | 0005H | 前面ランプの状態    | 1    | R    |                |
|            | 10007 | 0006H | (予備)        | 1    | R    | 常時 0           |
|            | 10008 | 0007H | (予備)        | 1    | R    | 常時 0           |
| コイル        | 00001 | 0000H | 書き込み許可/禁止   | 1    | W    |                |

- (\*1) コマンドメッセージにセットする ID にはこの値を使用します。
- (\*2) R: リードのみ可、W: ライトのみ可、R/W: リードライト可、を示します。
- (\*3) 4 ワード (8 桁) の並び順は下記の通りです。


比較出力 AL1 の設定値のデータ構成。設定値が"123456"のときの例。

| レジスタ番号    | 40005 |     | 400 | 006 | 400 | 007 | 400 | 800 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 数値(ASCII) |       | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 数値(16 進数) | 20H   | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 36H |
| 位         | 千万    | 百万  | 十万  | 万   | 千   | 百   | +   | _   |

本テスト機能は RS485 通信の接続およびパラメータ設定に問題がないかチェックしたい場合に使用してください。接続相手(上位 PC、親機等)からの通信コマンドを正しく受信できるかをテストします。 (注)通信コマンドに対する応答は返しません。

### テストモードへの切替え方および通信機能テストの呼び出し方は、各機種の取扱説明書をご覧ください。

### ■通信テスト中の表示内容



### ①エラー状態表示

最後に発生したエラーの種類を表示します。

| 表示 | エラー内容                          |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|
|    | エラー未発生                         |  |  |  |  |  |
| ER | アドレス異常(ユニットNo異常)               |  |  |  |  |  |
| EΕ | CRC 不一致(MODBUS-RTU プロトコル設定時のみ) |  |  |  |  |  |
| ЕЬ | BCC 不一致(HENIX プロトコル選択時のみ)      |  |  |  |  |  |
| E5 | STX なし(HENIX プロトコル選択時のみ)       |  |  |  |  |  |
| EE | ETX なし(HENIX プロトコル選択時のみ)       |  |  |  |  |  |
| EF | フレームサイズ異常(最小未満または最大超え)         |  |  |  |  |  |

### ②正常フレーム受信数表示

正常に受信できたフレーム数を10進数で累積表示します。

### ■通信テスト中のキー操作仕様

| 入力キー | 動作仕様  | 表示内容         |
|------|---|--------------|
|      | エラー状態表示、正常フレーム受信数をクリアします。                     | 00           |
| ▼    | 最後に受信したフレームのデータを確認するモードに<br>入ります。(下記ダンプモード参照) | (下記ダンプモード参照) |
| S    | 通信テストを終了し、テスト機能選択状態に戻ります。                     | -Co-         |
| M    | テストモードを終了し、計測モードに戻ります。                        |              |

### ■ダンプモード

最後に受信したデータの中身を参照するモード。 現在のオフセット位置(先頭からのバイト数)とそのオフセット位置の受信データを表示することができます。



### ①オフセット位置(10 進数)

先頭から何バイト目であるかを示します。 ②データ (16 進数)

現在のオフセット位置のデータを示します。

### ・ダンプモード時のキー操作

| 入力キー             | 動作仕様              |
|------------------|-------------------|
|                  | オフセットを 1 バイト戻します。 |
| lacktriangledown | オフセットを1バイト進めます。   |
| S                | ダンプモードを終了し、通信テスト  |
| M (3 秒)          | の待機状態に戻ります。       |

商品に関するお問い合わせは下記へご連絡ください

# Henixヘニックス株式会社

□本 社

〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町 1-25 TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445